

## TÁJÉKOZTATÓ

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának tulajdonában álló közterületi, továbbá magánterületi ingatlan(ok)on történt fakivágásokról a 2023. decemberében érkezett kérelmek/bejelentések alapján

Sor-szám	Kivágással érintett ingatlan címe	Kivágással érintett ingatlan helyrajzi száma	Előzetes kérelem, vagy utólagos bejelentés?	Kivágott/kivágandó fa/fák darabszáma	Kivágott/kivágandó fa fajtája	Kivágott/kivágandó fa törzsátmérője (cm)	Kivágás indoka	Kizárások fennáll-e?
1.	Pöttyös u. metrófelszín	38299/5	utólagos	1	bálványfa	52	A műszeres favizsgálati jegyzőkönyv a fa kivágást javasolta leromlott állapotú és a balesetveszély miatt.	igen



# Garden Fasorfenntartó Kft.

1214 Budapest, II. Rákóczi F. út 324.  
Tel/fax: +36 1/277-95-35  
E-mail: fasor@gardenkft.hu  
Web: gardenfasopolas.hu



Készítette:

**Békési Péter**  
okl. erdőmérnök  
favizsgáló-, faápoló szakmérnök



## Műszeres favizsgálati jegyzőkönyv

Megrendelő:

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Alapadatok	
Helység:	Budapest IX
Helyszín:	Pöttyös utcai metrómegálló
Azonosító:	12976
Felvétel ideje:	2023. július 3.
Tudományos név:	Allanthus altissima
Magyar név:	Mirigyes hályványfa

Számított értékek	
Dendrológia érték	Kevésbé értékes faj, invazív faj
Fa becsült kora (év)	48
Fa gazdasági értéke	25 500 Ft

Fizikai paraméterek	
Törzs átmérő 1 m-en (cm)	52
Törzsmagasság (m)	3
Koronaátmérő (m)	3
Magasság (m)	19

Fa környezete	
Zöldfelületi elhelyezkedés	Sorfa
Védettség	Magas lakórétegű, környezetben ártalmakkal terhelt területen álló fa
Fahely jellege	Nem fahelyben álló
Fahelyvédelem jellege	Nincs fahelyvédelem
Törzsvédelem	Nincs törzsvédelem
Légréteg	Nincs
Kiszeli műtárgy	Járda, kőpadkő,
Élőhely minősége	A fa élőhelyi adottságai rosszak

A gyökérzet és gyökérnyak állapota	
	Radó EU-s favizsgálati értékszám: 2
Gyökérzetben és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen	
Egyéb észrevételbe nem ért járdába és kőpadkőbe, sérült gyökérnyak, burkolatot felnyom	

Törzs állapota	
	Radó EU-s favizsgálati értékszám: 3
A törzs egyértelmű károsodás (néhány felszíni seb és korróziós helyek)	
Egyéb észrevétel: részben elhalt. Nagy felületen kéregleválás	

Korona és koronaalap állapota	
	Radó EU-s favizsgálati értékszám: 2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
Egyéb észrevétel: kifutott, fő szár eltávolítva	

Fa egészségi állapota és életképessége	
	Radó EU-s favizsgálati értékszám: 2
Egy évtizeden belül lecsereplendő	

Fa ápoltságának mértéke	
	Radó EU-s favizsgálati értékszám: 3
A fa közepes mértékű ápolásihiányt mutat	

Javaslat	
További vizsgálat elvégzése Nem szükséges	
Állapota leromlott, veszélyes környezetére. Kivágását javaslom.	

