



Örökimádás Lelkészség

1094 Budapest, Bokréta utca 35.

Tel/fax: +36-1-216-0610

E-mail: orokimadas.templom@gmail.com

Web: www.orokimadas.hu

Budapest Főváros IX. kerület
Ferencváros Önkormányzatának
POLGÁRHATÁRI HIVATALA
Szervezési Iroda Ügyviteli Csoport
1092 Budapest, Bakáts tér 14.
2014. SZEPTEMBER 01.
Érkezett: Kp/20266-8/2014/x
Irád száma: 11113
Ügyintéző: [Signature] Előírat: [Signature]

**Budapest Főváros IX. kerület
Ferencváros Önkormányzata
Városfejlesztési, Városgazdálkodási és
Környezetvédelmi Bizottság
Budapest**

**Tárgy: pályázat (védett templomok
felújításának támogatására)**

Tisztelt Bizottság!

Alulírott, Szeidel Péter templomigazgató mint az Örökimádás Lelkészség hivatalos képviselője, ezúton pályázatot nyújtok be az Önkormányzat által a ferencvárosi védett templomok felújításának támogatására kiírt pályázatra.

A felújítandó templom: Örökimádás-templom, 1091 Budapest, Üllői út 77.

Lelkészségünk céljai, melyeket e támogatásból szeretnénk megvalósítani:

Tervezett munkák:

1. a templom csapadékvíz-elvezető rendszerének felújítása (I. ütem) – sürgős veszélyelhárítás;
2. templomi gyermekmegőrző helyiség kialakítása.

A pályázott összeg:

- | | | |
|---|--------|----------------|
| 1. csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása – I. ütem | bruttó | 6.502.273,- Ft |
| 2. templomi gyermekmegőrző helyiség kialakítása | bruttó | 2.032.000,- Ft |

Kért támogatás összesen:	bruttó	8.534.273,- Ft
---------------------------------	--------	-----------------------

Indoklás:

1. Az Örökimádás-templom és az Önkormányzat tulajdonát képező társasház csapadékvíz elvezető rendszerével kapcsolatban az elmúlt néhány évben folyamatosan jelentkeztek olyan tünetek, melyek arra engedtek következtetni, hogy a rendszer koránál és külső behatásoknál fogva nem látja el megfelelően a funkcióját, több helyen ereszt, és emiatt a templom valamint a társasház alapját áztatja. Az elmúlt években két helyen végeztünk feltárást. Az egyik helyen komoly illesztési és szintezési problémák voltak tapasztalhatók, a másik helyen lyukas volt a vezeték. A templomon még csak könnyen javítható jelei vannak az aláázásnak, de attól tartunk, hogyha ezt a veszélyt nem hárítjuk el a lehető legrövidebb időn belül, akkor a templomon és a társasházon is olyan szerkezeti problémák megjelenése várható, amelyek csak igen jelentős költséggel lennének javíthatók. A templomnak a bizottság e témában 2012-ben már ítélte meg támogatás, melyet nem tudtunk határidőre felhasználni az ügyben érintett Önkormányzattal közös tulajdonú társasház nehéz anyagi helyzetéből kifolyólag, és az államháztartási jogszabályok változása miatt nem volt lehetőség az elszámolási határidő meghosszabbítására. A veszély elhárítása azonban továbbra is fontos feladat, ezért kérjük a T. Bizottság ismételt támogatását.

2. A templom szentélye melletti előkórusban szeretnénk egy gyermekmegőrző helyiséget kialakítani, mely a meglevő boltívekbe helyezett ablakokkal lenne elválasztva a szentélytől. Az így kialakított helyiségben a szentmisére csecsemőkkel vagy kisgyermekkel érkező szülők követhetik a szentmisét, hiszen az ablakok közvetlen rálátást biztosítanak a szentélyre, és a hangosítás is megoldott lenne, a kisgyermek pedig, akik még nem értik a szentmisét, kedvükre játszhatnak. Az ő foglalkoztatásukban szakképzett hitoktatók is részt vennének. A helyiség megfelelő kialakításához szükséges a helyiség nyílászáróinak szigetelése, felújítása és új nyílászárók elhelyezése, fűtőtestek beszerelése, és a helyiség eredeti díszítőfestésének helyreállítása.

A pályázattal összefüggésben nyilatkozom arról, hogy

- a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek;
- az Örökimádás Lelkészség a pályázat tárgyában támogatási igényt máshol nem nyújtott be;
- az Örökimádás Lelkészség nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban;
- hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben az Örökimádás Lelkészség nyilvántartott adataihoz a törvény erejénél fogva arra jogosult állami szervek hozzáférjenek,
- az Örökimádás Lelkészség megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolat követelményeinek, és átlátható szervezetnek minősül.

Kapcsolattartónk: Dr. Czilli Máté (Tel.: 06-30-959-4752, e-mail: czillimate@gmail.com)

Tisztelettel kérjük céljaink támogatását! A Bizottság további munkájához sok sikert kívánunk!

Tisztelettel:

Budapest, 2014. augusztus 28.



Szeidel Péter
templomigazgató

Munka és költségterv

1. Az Örökimádás-templom csapadékvíz-elvezető rendszerének felújítása (I. ütem) – sürgős veszélyelhárítás

Az Örökimádás-templom és az Önkormányzat tulajdonát képező Üllői út 75-77. társasház csapadékvíz elvezető rendszerével kapcsolatban az elmúlt néhány évben folyamatosan jelentkeztek olyan tünetek, melyek arra engedtek következtetni, hogy a rendszer koránál és külső behatásoknál fogva nem látja el megfelelően a funkcióját, több helyen ereszt, és emiatt a templom valamint a társasház alapját áztatja. Az elmúlt években két helyen végeztünk feltárást. Az egyik helyen komoly illesztési és szintezési problémák voltak tapasztalhatók, a másik helyen lyukas volt a vezeték. A templomon még csak könnyen javítható jelei vannak az aláázásnak, de attól tartunk, hogyha ezt a veszélyt nem hárítjuk el a lehető legrövidebb időn belül, akkor a templomon és a társasházon is olyan szerkezeti problémák megjelenése várható, amelyek csak igen jelentős költséggel lennének javíthatók.

Szükséges munkálatok:

Vasalt térbeton bontása	77 m ²	Díj: 454.300,-
Új csatorna részére föld kitermelése kézi erővel	108 m ³	Díj: 2.052.000,-
Kétoldali dúcolás készítése	269 m ²	Anyag: 349.700,- Díj: 860.800,-
Tisztító és gyűjtőakna készítése (1,0 m X 1,0 m X 1,5 m) 5 db		Anyag: 200.000,- Díj: 300.000,-
Új csatorna elhelyezése	96 m	Anyag: 326.400,- Díj: 105.600,-
Vasalt térbeton készítése	70 m ²	Anyag: 182.000,- Díj: 161.000,-
Építési törmelék gyűjtése és elszállítása	12 m ³	Anyag: 50.400,- Díj: 50.400,-
Aszfalt burkolat készítése	6 m ²	Anyag: 14.400,- Díj: 12.900,-
Összesen:		A+D: 5.119.900,-
ÁFA:		<u>1.382.373,-</u>
Végösszeg:		6.502.273,-

2. Templomi gyermekmegőrző helyiség kialakítása

A templom szentélye melletti előkórusban (16 m²) szeretnénk egy gyermekmegőrző helyiséget kialakítani, mely a meglévő boltívekbe helyezett ablakokkal lenne elválasztva a szentélytől. Az így kialakított helyiségben a szentmisére csecsemőkkel vagy kisgyermekkel érkező szülők követhetik a szentmisét, hiszen az ablakok közvetlen rálátást biztosítanak a szentélyre, és a hangosítás is megoldott lenne, a kisgyermek pedig, akik még nem értik a szentmisét, kedvükre játszhatnak. Az ő foglalkoztatásukban szakképzett hitoktatók is részt vennének. A helyiség megfelelő kialakításához szükséges a helyiség nyílászáróinak szigetelése, felújítása és új nyílászárók elhelyezése, fűtőtestek beszerelése, és a helyiség eredeti díszítőfestésének helyreállítása.

Nyílászáró felújítás és új nyílászárók anyag és munkadíja:	800.000,-
Fűtésszerelés anyag és munkadíja:	400.000,-
Festés anyag és munkadíja:	<u>400.000,-</u>
Összesen:	1.600.000,-
ÁFA:	<u>432.000,-</u>
Végösszeg:	2.032.000,-

Terv- és képdokumentáció

Tartalomjegyzék

1. Az Örökimádás-templom eredeti alaprajza (földszint)
2. Az Örökimádás-templom keresztmetszete
3. Az Örökimádás-templom melletti épületszárny oldalnézete
4. Az Örökimádás-templom oldalnézete
5. Kép a leendő gyermekmegőrzőről
6. Kép a leendő gyermekmegőrzőről
7. Kép a leendő gyermekmegőrzőről
8. Kép a leendő gyermekmegőrzőről
9. Kép a leendő gyermekmegőrzőről











