

Levegő illetés: Kp/33014/2015/X-rc



## Örökimádás Lelkészség

1094 Budapest, Bokréta utca 35.

Tel/fax: +36-1-216-0610

E-mail: [orokimadas.templom@gmail.com](mailto:orokimadas.templom@gmail.com)

Web: [www.orokimadas.hu](http://www.orokimadas.hu)

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi  
POLGÁRMESTERI HIVATAL  
Építési Iroda Ügyviteli Csoport  
1092 Budapest, Bakáts tér 14.

2015 OKT 27.

Erkezett: .....  
Kp: 33014-3 | 2015 | X  
Ügyintéző: LCH + Előirat: ea

**Budapest Főváros IX. kerület  
Ferencváros Önkormányzata  
Városfejlesztési, Városgazdálkodási és  
Környezetvédelmi Bizottság  
Budapest**

**Tárgy: pályázat (védett templomok  
felújításának támogatására)**

### Tisztelt Bizottság!

Alulírott, Szeidel Péter templomigazgató mint az Örökimádás Lelkészség hivatalos képviselője, ezúton pályázatot nyújtok be az Önkormányzat által a ferencvárosi védett templomok felújításának támogatására kiírt pályázatra.

A felújítandó templom: Örökimádás-templom, 1091 Budapest, Üllői út 77.

*Lelkészségünk céljai, melyeket e támogatásból szeretnénk megvalósítani:*

Tervezett munkák:

1. templomtető részleges felújítása;
2. templomi gyermekmegőrző helyiség kialakítása.

A pályázott összeg:

- |   |               |                       |
|---|---------------|-----------------------|
| 1. templomtető részleges felújítása             | bruttó        | 4.749.800,- Ft        |
| 2. templomi gyermekmegőrző helyiség kialakítása | bruttó        | 2.032.000,- Ft        |
| <b>Kért támogatás összesen:</b>                 | <b>bruttó</b> | <b>6.781.800,- Ft</b> |

Indoklás:

1. Az Örökimádás-templom főtetőjének felújítása, teljes héjazatcserével 2011–2012 folyamán történt meg. Az idei év nyarán bekövetkezett viharok alkalmával az új tető több helyen beázott. A szakértők megállapítása szerint a tető általános állapota jónak mondható, de a hagyományos fedési technológia nem képes kizárni az ilyen heves, viharos esőzések okozta beázásokat. Ezek csak kiegészítő szigetelések beépítésével szüntethetők meg, illetve csökkenthetők. A tetőgerincen és a fióktetők élein a kúp palák alá öntapadó élzáró szigetelés beépítése szükséges, valamint szigetelni szükséges a palázat és a lemezfedések határvonalait is. A templom oldaltetőinek bitumenes lemezfedései szintén javításra szorulnak. Ezek nem kerültek cserére 2012-ben a főtető héjazatcseréjével egyidejűleg. A javításokra a fal és a héjazat találkozásainál, valamint a tetőkibúvóknál van szükség. A munkákat nehezíti a biztonságos munkaterület és munkakörülmények kialakítása. Ennek bizonyos elemeit, a későbbi esetleges beavatkozások, illetve rendszeres felülvizsgálatok megkönnyítése céljából nem csak ideiglenes jelleggel tervezzük kiépíteni.
2. A templom szentélye melletti előkórusban szeretnénk egy gyermekmegőrző helyiséget kialakítani, mely a meglévő boltívekbe helyezett ablakokkal lenne elválasztva a szentélytől.

Az így kialakított helyiségben a szentmisékre csecsemőkkel vagy kisgyermekkel érkező szülők követhetik a szentmisét, hiszen az ablakok közvetlen rálátást biztosítanak a szentélyre, és a hangosítás is megoldott lenne, a kisgyermek pedig, akik még nem értik a szentmisét, kedvükre játszhatnak. Az ő foglalkoztatásukban szakképzett hitoktatók is részt vennének. A helyiség megfelelő kialakításához szükséges a helyiség nyílászáróinak szigetelése, felújítása és új nyílászárók elhelyezése, fűtőtestek beszerelése, és a helyiség eredeti díszítőfestésének helyreállítása.

A pályázattal összefüggésben nyilatkozom arról, hogy


- a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek;
- az Örökimádás Lelkészség a pályázat tárgyában támogatási igényt máshol nem nyújtott be;
- az Örökimádás Lelkészség nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban;
- hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben az Örökimádás Lelkészség nyilvántartott adataihoz a törvény erejénél fogva arra jogosult állami szervek hozzáférjenek,
- az Örökimádás Lelkészség megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettség hatálya alá nem esik, és átlátható szervezetnek minősül.

Kapcsolattartónk: Dr. Czilli Máté (Tel.: 06-30-959-4752, e-mail: [czillimate@gmail.com](mailto:czillimate@gmail.com))

Tisztelettel kérjük céljaink támogatását! A Bizottság további munkájához sok sikert kívánunk!

Tisztelettel:

Budapest, 2015. október 26.



Szeidel Péter  
templomigazgató

## Munka és költségterv

### 1. Az Örökimádás-templom tetőzetének részleges felújítása

Az Örökimádás-templom főtetőjének felújítása, teljes héjazatcserével 2011–2012 folyamán történt meg. Az idei év nyarán bekövetkezett viharok alkalmával az új tető több helyen beázott. A szakértők megállapítása szerint a tető általános állapota iónak mondható, de a hagyományos fedési technológia nem képes kizárni az ilyen heves, viharos esőzések okozta beázásokat. Ezek csak kiegészítő szigetelések beépítésével szüntethetők meg, illetve csökkenthetők. A tetőgerincen és a fióktetők élein a kúp palák alá öntapadó elzáró szigetelés beépítése szükséges, valamint szigetelni szükséges a palázat és a lemezfedések határvonalait is. A templom oldaltetőinek bitumenes lemezfedései szintén javításra szorulnak. Ezek nem kerültek cserére 2012-ben a főtető héjazatcseréjével egyidejűleg. A javításokra a fal és a héjazat találkozásainál, valamint a tetőkibúvóknál van szükség. A munkákat nehezíti a biztonságos munkaterület és munkakörülmények kialakítása. Ennek bizonyos elemeit, a későbbi esetleges beavatkozások, illetve rendszeres felülvizsgálatok megkönnyítése céljából nem csak ideiglenes jelleggel tervezzük kiépíteni.

Szükséges munkálatok:

Ács-tetőfedő munkák

Biztonságos munkaterület kialakítása

Anyag: 1.200.000,-

Díj: 500.000,-

Palabontás, élszigetelés vízzáró áttörésekkel, pala visszahelyezése

190 m

Anyag: 300.000,-

Díj: 500.000,-

Palafedés és bádogfedés találkozásainak tömítése

190 m

Anyag: 190.000,-

Díj: 190.000,-

Oldaltetők javítása

100 m<sup>2</sup>

Anyag: 500.000,-

Díj: 300.000,-

Építési törmelék gyűjtése és elszállítása

4 m<sup>3</sup>

Anyag: 30.000,-

Díj: 30.000,-

Összesen:

A+D: 3.740.000,-

ÁFA:

1.009.800,-

Végösszeg:

4.749.800,-

### 2. Az Örökimádás-templomban gyermekmegőrző helyiség kialakítása

A templom szentélye melletti előkórusban (16 m<sup>2</sup>) szeretnénk egy gyermekmegőrző helyiséget kialakítani, mely a meglévő boltívekbe helyezett ablakokkal lenne elválasztva a szentélytől. Az így kialakított helyiségben a szentmisékre csecsemőkkel vagy kisgyermekkel érkező szülők követhetik a szentmisét, hiszen az ablakok közvetlen rálátást biztosítanak a szentélyre, és a hangosítás is megoldott lenne, a kisgyermek pedig, akik még nem értik a szentmisét, kedvükre játszhatnak. Az ő foglalkoztatásukban szakképzett hitoktatók is részt vennének. A helyiség megfelelő kialakításához szükséges a helyiség nyílászáróinak szigetelése, felújítása és új nyílászárók elhelyezése, fűtőtestek beszerelése, és a helyiség eredeti díszítőfestésének helyreállítása.

Nyílászáró felújítás és új nyílászárók anyag és munkadíja:

800.000,-

Fűtészerezés anyag és munkadíja:

400.000,-

Festés anyag és munkadíja:

400.000,-

Összesen:

1.600.000,-


ÁFA:

432.000,-

Végösszeg:

2.032.000,-

*Rudolf Patai*



## Terv- és képdokumentáció

### Tartalomjegyzék


1. Az Örökimádás-templom eredeti alaprajza
2. Az Örökimádás-templom keresztmetszete
3. Az Örökimádás-templom oldalnézete
4. Google kép a templomtetőről
5. Kép a leendő gyermekmegőrzőről
6. Kép a leendő gyermekmegőrzőről
7. Kép a leendő gyermekmegőrzőről
8. Kép a leendő gyermekmegőrzőről
9. Kép a leendő gyermekmegőrzőről

ИЗДАНИЕ ПРОЕКТА ПЛАНА И ОТВѢТСТВЕННЫМЪ ЗА НЕГО ПРАВИТЕЛЯМЪ И ПОСРЕДНИКАМЪ ВЪ СЛУЖБѢ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

25

ГОСУДАРСТВЕННЫМЪ

117



37158

37158


37158

37158


3715




С. С. Савин  
Инженер  
В. С. Савин  
Инженер



*Handwritten notes:*  
The drawing is a plan of the  
Dome of St. Peter's Basilica  
as it appears in the year 1886  
and is the property of the  
British Patent Office



*Handwritten text in the bottom right corner, likely a signature or date, including the words "Bavaria 1775" and "Königliche Akademie der Baukunst".*



Google kép az Órökimádás-templom tetőzetéről





