

Kp/ 15335/ 2018/X


Pályázati Jelentkezés

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata által kiírt védett templomok és egyházi tulajdonú épületek felújításának támogatására

Jelen pályázati anyag összeállításánál elsősorban arra törekedtünk, hogy az azonnali intézkedést igénylő munkák mellett, további kisebb léptékű beavatkozásokkal segítsük a templom védett értékeinek megóvását, méltó bemutatását, a közösség életébe való minél teljesebb integrálását. A több éve, különböző pályázati keretből folytatott következetes felújítási munkák eredménye mára már egészen látványos megújulást eredményezett. Ennek a munkának a folytatásához szeretnénk ismét segítséget kérni jelen pályázati támogatás formájában.

Budapest, 2018. 06. 26.

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi
POLGÁRMESTERI HIVATAL
Üzemeltetési Iroda Ügyviteli Csoport
1092 Budapest, Bakáts tér 14.

Erkezett: 2018 JÜN 29.
Irat száma: Kp/15335-3/2018/X.
Ügyintéző: Csely #1. Előírat: 

Köszönettel,



Müller György

a Kaniziusz Szent Péter Templom Igazgatója



Adatok:

Pályázó:

Müller György
a Kaniziusz Szent Péter Templom Igazgatója,

Kapcsolattartó:

Hurták Gabriella (hurtakgabriella@gmail.com, 06 20/444 00 46)
Berecz Dénes (bereczd@gmail.com, 06 20/449 10 14)

Felújítandó épület neve, címe hrsz: Kaniziuszi Szent Péter Templom

Budapest IX. ker. Gát utca 2-6 , hrsz: 37716/2

Mellékletek:

- Programterv, költségbecsléssel
- engedélyköteles munkákat nem tartalmaz a terv
- Nyilatkozatok
- Templom igazgatói kinevezés

MELLÉKLETEK:

PROGRAMTERV KÖLTSÉGBECSLÉSSEL

1. A templom keleti padsorának restaurálása, pontosan a legutóbbi pályázati keretből megvalósított módon (ugyanakkora költségekkel számolva)	bruttó 1.800.000 Ft
2. A sekrestye eredeti fa ajtajának restaurálása	bruttó 900.000 Ft
3. A templom közösségi helyiségébe vezető folyosóra, a történeti térszerkezettől idegen, utólagosan igénytelen módon kialakított wc blokk megszüntetése, bontás után kisebb helyreállítási munkák elvégzése	bruttó 300.000 Ft
Mindösszesen	bruttó 3.000.000 Ft

MŰLERÁS

3. A történeti térszerkezetet megtörő, a templom állapotát műszakilag veszélyeztető (ázásokkal), a templom funkciójához méltatlan, és a jelenlegi működéshez teljen mértékben feleslegessé vált wc blokk megszüntetése. (a közösségi helyiségben van igényesen kialakított wc blokk). A wc blokk szerkezetének bontása, a gépészeti szerkezetek elbontása, lezárása, a bontás nyomán javítási munkák végzése, az érintett folyosó szakaszon tisztasági festés készítése.

2. Restaurátori kutatás után az eredeti ajtó szerkezetről az idegen festék/lakk rétegek eltávolítása, a hibák óvatos javítása, felületkezelés történik. A restaurátori munkákról restaurátori dokumentáció készül.

1. A legutóbbi pályázat alkalmával csak egy padosor (a nyugati) felújítására volt pénz. Most a felemás állapot megszüntetésére, a hiteles, védett értékekhez méltó megjelenés előállítása érdekében, a következő munkákat tervezzük a padokon elvégezni:

PADOK RESTAURÁLÁSA, RÉSZLETES MŰLERÁS

Leírás

A templomtérben jelenleg két oszlopban, 8-8 pad található. A padosorok előtt, a szentély felé 1-1 padmellvéd zárja a padtömböket.

A padok szakszerű, értékmentő felújítása a rendelkezésre álló anyagi források miatt teljes egészében nem valósulhatott meg. A programban megfogalmazott, elvárt szakmai tartalom megtartása mellett, egyes részletek újra fogalmazására nyújtott lehetőséget az egyik padosor teljes mértékű felújítására. Így a templom nyugati padtömbje lett felújítva.

A mostani beavatkozás későbbiekben feltárható módon megtartotta a padok eredeti felületképzését. Tanúfelületként az utolsó pad ülőlap alatti háttámláján az átfestetlen, eredeti felülete megmarad. Ez, akár az érdeklődőknek, akár a későbbi felújítást tervezőknek támpontot hordoz, úgy, hogy a templom összképébe zavaróan nem szól bele.

Jelenlegi állapot

A templom padjainak állapota a felújított belső térben romos, kopott, erősen sérült állapotot mutat. A templom belső berendezései között a padok is a legelső építési periódushoz tartoznak. A többszöri átalakítás, át dolgozás - amely az egész templomra jellemző volt - a padokat sem kerülte el. A különböző felújítások alkalmával lehet, hogy kisebb javításokat csináltak, de ez a mostani állapoton nem jelentkezik.

Müller Gy

A szerkezet helyenként meggyengült, a padfűtés ezt tovább károsította. A használatból fakadó kopások, plasztikai sérülések és hiányok, ha nem is teszik használhatatlanná a padokat, de azok használati és esztétikai értékét csökkentik.

A helyreállítás során a padok elbontása nem lehetséges, hiszen a meleg vizes rendszerű padfűtés a padokra lett rögzítve.

Szerkezeti hibák

A padok készítésekor a helyszínen szerelhető, egymáshoz rögzített rendszerként készültek. Az egységenként készített padelemek sorolva, a gerendázat magasságában oldható lemezkapcsolattal voltak egymáshoz kapcsolva. Ez a megoldás, vélhetően egy biztonságos, de nem feszesen álló rendszert alkottak. A fűtésrendszer készítése megváltoztatta a rendszert. A rézcsöves fűtés nem tudta kezelni a padok rugalmas mozgását. Ezért az egybeépített padelemeket a járófelülethez kellett rögzíteni. Ez nem tervezett rendszer szerint történt, hanem a mozgó elemek lettek rögzítve, miközben a helyenként megmaradó fém rögzítések is részben megmaradtak.

A padelemek hiányzó csavaros rögzítése megtörtént. Így, a padelemek önállóan rögzültek, nem csak egymást támasztják.

A padok rögzítése meggyengült, egyes háttámlák külön mozogtak. A funkciójukat veszített fém rögzítő elemeket el kell távolítani. A járófelületen a megkopott, átszakadt deszkákat ki kell cserélni. A térdeplők alá, azok statikáját erősítendő tartóelemek kerülnek, úgy, hogy az a megjelenést ne változtassa meg.

Plasztikai kiegészítések

A szerkezeti hibákon túl a díszítések is sérültek a használat során. Egyes profilécek hiányoztak, díszítőelemek részben sérültek. A sérülések egy része még a legutolsó átfestés előtt készült, hiszen a sérülést lefestették.

Ezek a korábbi hibák, és az azóta keletkezett plasztikai hiányok pótolandóak a mostani felújítás során. A sérült, vagy hiányos padvégek kiegészítendőek.

Korábbi felületek

A padok készítéskori festése hideg, világossárgás alapra világosbarna flóderfestés volt. Ilyen színezés átfestetlenül megtalálható például a templom orgonaházán, a sekrestyeszekrényen. A kutatás során ez a festés a padok festése alatt is felfedezhető volt. A nyugati padtömb leghátsó ülőlapja alatt, az átfestetlen egykori flóderfestés megmaradt, melyet a mostani festés sem fedett le.

A padoldalakon, vélhetően vegyszer és/vagy hő hatására a hólyagosan feltáskásodott, részlegesen lepergett.

Felületképzés

A padok szerkezetének javítását követően a felületi hibák sérüléseinek tömítését kellett elkészíteni. A felület kialakításakor nem szempont az újszerű megjelenítés. Nem a készítés kori sérülésmentes állapot létrehozása a cél, hanem a gondosan kezelt, használatban kopott, de megújított megjelenés kialakítása. A felületek javításakor a kisebb hibák javítatlanul maradnak, míg azokat a felületeket, amelyek a felület romosságát erősítették, ki kell javítani.

A kétszeri glettelését követően oldószeres hígítású, olajbázisú festést kap. (Színkódja: NCS S 5020 – Y 10 R) A kiválasztott festék beltérbe alkalmazható, a Tikkurila EVERAL márkájú terméke.

A festék színének kiválasztásakor a szempont volt, a már korábban kiválasztott bejárati kapu belső oldalának színezése. Az akkor kiválasztott színt az egykori festés megjelenésének ismerete, a templom belső festésének színei befolyásolták.

Budapest, 2018. 06. 26.

Küller Gy

Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében a rendezett munkaügyi kapcsolatokról.

Alulírott MÜLLER GYÖRGY (nyilvántartásba vételi okirat száma: 00001/2012-001,
KÖZIG. ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTERIUM ESZTERGOM-BUDAPESTI
a nyilvántartásba vevő szerv: FŐGYHÁZMEGYE), képviselője: KANIZIUSZ SZENT PÉTER
képviselőjében kijelentem, hogy a TEMPLOMIGAZGATÓSÁG szervezet

rendezett

munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik.

Budapest, 2018. júli. 28.

Müller György
a szervezet képviselőjének az aláírása



**Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
2007. évi CLXXXI. törvényben szabályozott összeférhetlenségről**

Alulírott MÜLLER GYÖRGY (székhely: 1095. BP. GAT. U. 2-6.
nyilvántartásba vételi okirat száma: 00001/2012-001

a nyilvántartásba vevő szerv: KÖZIG ÉS IGAZSÁGÜGY
MINISZTERIUM, képviselője:

ESZTERGOM-BUDAPESTI
FŐEGYHÁZMEGYE

képviselőjében kijelentem, hogy a KANIZIUSZ SZENT PÉTER
TEMPLOMI GAZDASÁG-val szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetlenség és a 8.§ (1) bekezdése szerinti érintettség nem áll fenn.

Budapest, 2018. júli-28.

Müller György
a szervezet képviselőjének az aláírása



A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény

6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban

- aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
- a kizárt közjogi tisztségviselő,
- az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
- az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
- olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviselői szervének tagja,
- az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy
 - amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
 - amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
 - akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.

8. § (1) Ha a pályázó

- a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,
 - nem kizárt közjogi tisztségviselő,
 - az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
 - az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
 - olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviselői szervének tagja,
- köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét.

(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.

Nyilatkozatok

Alulírott Müller György nyilatkozom, hogy a pályázatban foglalt információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek.

A pályázat tárgyában más támogatási igényt egyidejűleg nem nyújtottam be.

Az általam képviselt szervezet nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban ellene.

Hozzájárul ahhoz, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a törvény erejénél fogva arra jogosult állami szervek hozzáférjenek.

Megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségnek eleget tett, és átlátható szervezetnek minősül.

Budapest, 2018. 06. 26.

Müller György

Müller György

a Kaniziusz Szent Péter Templom Igazgatója





744-2/2018

Budapest, 2018. február 12.

Főtisztelendő
Müller György
plébános úrnak
Budapest
Haller u. 19-21.
1096

Főtisztelendő Plébános Úr!

Értesülve Főtisztelendőséged készségéről és hálásan megköszönve azt jelen soraimmal – egyéb beosztásait érintetlenül hagyva – mint területileg illetékes plébánost, Főtisztelendőségedet bizom meg a Gát utcai Kaniziusz Szent Péter templom templomigazgatói feladatainak ellátásával.

Kérem, hogy a templomot Tóth Kálmán esperes úr jelenlétében vegye át Michels Antal plébános, eddigi templomigazgató úrtól.

Főtisztelendőséged áldozatos szolgálatát megköszönve és további munkájára Urunk bőséges áldását kérve vagyok

főpásztori szeretettel:

Erdő Péter
bíboros, primás, érsek

Másolatban kapja: Tóth Kálmán esperes úr

AZ ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEKTŐL

Főegyházmegyei sorszám: 10.2.2.

**A Főegyházmegye
belső egyházi jogi
személyének neve:** Kanízusz Szent Péter Templomigazgatóság
Rövid neve:
Címe: 1095 Budapest, Gát u. 2-4.
Tevékenységi köre: lelkipásztori munka

**Ez ügyben megbízott
képviselőjének neve:** Müller György
Képviselő címe: 1096 Budapest, Haller u. 19-21.

Pályázat kiírója: IX. ker. Ferencvárosi Önkormányzat "védett templomok és egyházi tulajdonban lévő épületek felújítása"

Pályázat célja: templom belsőtér felújítása

Pályázott összeg: 1.800.000 forint

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény alapján a Magyar Katolikus Egyház belső egyházi jogi személyeként az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyéét 00001/2012-001 szám alatt nyilvántartásba vette.

A nyilvántartás alapján hivatalosan igazolom, hogy a fenti nevű egyházi szervezeti egység a Főegyházmegyén belül működő belső egyházi jogi személy. Működése felett a felügyeletet a Főegyházmegye gyakorolja.

Ezt az igazolást a fenti pályázat ügyintézéséhez adtam ki.

Budapest, 2018.06.19



Dr. Erdő Péter
bíboros, prímás, érsek

