


Az orgonára hullott vakolatrész



Vakolatdarabok az orgona előtt és benne



Vakolatdarabok a fasípok között



felt a főhajóban

Az orgonakarzat állványáról elérhető kiszáradt




Lépcsőtorony tört ablaküvegei északról



A fenti torony északkaletről



A terasz támfalának megmozdult kövei



A három megmozdult kő háttérben a bajt okozó kb. 130 éves akác törzsével