

FK-115640/2014

175/2014

SZENT VINCE PLÉBÁNIA BUDAPEST
Haller utca 19/21. T.: 215-5913
H-1096

kérem illetési

Budapesti Fővárosi Önkormányzatának
POLGÁRMESTERI HIVATALA
Szervezési Iroda Ügyviteli Csoport
1092 Budapest, Bakáts tér 14.
2014. SZEPTEMBER 1.
Érkezett: K/20266-H/2014/X
Irányító: Müller György
Előírat: 10

BUDAPEST

Tisztelettel POLGÁRMESTERI és JEGYZŐI KABINET
FŐÉPÍTÉSZI CSOPORTJA

Tisztelettel nyújtom be a Haller téri szent Vince templom pályázatát:

1. A plébánia-épület éves kéményseprői felülvizsgálata során feltárt hiányosságok javítása, melyekre a kéményseprők köteleztek. A munka: veszély-elhárító.
Mellékelem a kéményseprői lapokat és az árajánlatot.
Az árajánlat összege /Áfával/: 523.240 Ft
2. A plébánia-épület hittantermének padlóját a pvc-borítás néhány helyen beszakadt. Alatta „rohad” a parketta. Ezt ki kell bontani és új padlózatot készíteni Pvc /esetleg kopásálló szalag-parketta / borítással.
Szakember - felmérés utáni – árajánlata:/Áfával/: 420.083 Ft
3. A gáz-szivárgás miatt tavaly elkezdett gázcsővezetékek felújítását a plébánia emeletén folytatjuk. Ennek során kicserélésre kerül a több mint 25 éves Fég típusú gázkazán zárt égésterű, takarékosabb új kazánra a hozzá tartozó szerelési munkákkal együtt. A gázcső-vezetékek javítása is szükséges. Még bilinccsel összefogott vezetékek helyett egybefüggően összehegesztett vezetékek készülnek a vonatkozó kötelező előírások szerint. A munka: veszély-elhárító.
A tavaly megkezdett munka kivitelezőjétől, mint „bevált” szakembertől kértünk árajánlatot. Az árajánlat összege: 1.092.772 Ft

A két első munkára – tekintve elég szűkös pénzforrásainkat – a teljes összeget szeretném kérni, a harmadik felújításhoz az összeg kétharmadát.

Így tiszteletteljes kérésem: 523.240 Ft

+420.083 Ft

+728.514 Ft

összesen: 1.671.837 Ft

Mindhárom munka sürgős feladatunk; különösen az első és a harmadik a veszély-elhárítás miatt.

Tisztelettel kérek a munkákra e pályázatból: 1.670.000 Ft támogatást.

Budapest, 2014. augusztus 27.



Tisztelettel és köszönettel:

Müller György
plébános

SZENT VINCE PLÉBÁNIA BUDAPEST
Haller utca 19/21. T.: 215-5913
H-1096

ADATAINK:

Név: Szent Vince Plébánia

Banknál bejegyzett módon: Budapest-Középsőferencváros Páli Szent
Vince Plébánia

Cím: 1096 BUDAPEST, Haller utca 19-21,

Tel: 215 5913; 210 2656; 06/30/ 578 0177

E-mail: *atyamgy@gmail.com.*

Felelős vezető: Müller György plébános
Cím: 1096 Bp. Haller u. 19-21.
Mobil: 06 / 30 / 578 0177



*Tisztelettel:
Müller György
plébános*



FŐKÉTÜSZ FŐVÁROSI
KÉMÉNYSEPRÓIPARI KFT.
BVK HOLDING TAGJA

FIGYELEMFELHÍVÁS

30

| | | | | | | | | |
|---|----|-------------|------------------|-----------------|------|-----|-----|------|
| Tárgyi cím | | Haller u. | utca/út/tér stb. | 15-21 | hsz. | lh. | em. | ajtó |
| Tüzelési mód | | gáz tüzelés | | szilárd tüzelés | | | | |
| Élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető hiba * | 1. | | | | | | | |
| Az előző ellenőrzéskor jelzett, de jelen vizsgálatig kéményseprő-ipari nyilatkozattal igazolt módon el nem hárított szabálytalanság, hiba * | 2. | 2C | | | | | | |
| | 3. | | | 4. | | | | |
| | 5. | | | 6. | | | | |

ADATVÁLTOZÁS: Adatváltozás bejelentési kötelezettségének teljesítéséhez az adatváltozást igazoló dokumentumokat a figyelemfelhívás kiállításának dátumától számított 5 napon belül küldje meg a szolgáltatónak a feltüntetett elérhetőségek valamelyikére!

Felhívjuk a figyelmet, hogy az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető hiba esetén az üzemeltetés a hiba kéményseprő-ipari nyilatkozattal igazolt elhárításáig **TILOS!** A korábban jelzett, de jelen ellenőrzéskor kéményseprő-ipari nyilatkozattal igazoltan el nem hárított szabálytalanságot 30 napon belül meg kell szüntetni, az elhárítást igazoló kéményseprő-ipari nyilatkozatot be kell szerezni! Az illetékes hatóságokat és földgázelosztót közvetlen élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető hiba esetén azonnal, el nem hárított szabálytalanság esetén a kiállítástól számított 30 nap eredménytelen letelte után kötelesek vagyunk tájékoztatni.

2C: külső állapota. A kéményfejele telepített AC szigetelőn belső állapota nem megfelelő.

FIGYELEMFELHÍVÁS

Mint fogyasztó a közvetlen élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető hiba esetén a gázkészülék gázlezárájának zárt állásba fordításához hozzájárulok:

IGEN / NEM

A figyelmeztetés ellenére történő tüzelőberendezés használatából adódó következményekért mindennemű büntetőjogi, erkölcsi és anyagi felelősség engem, mint fogyasztót terhel.

| | | | |
|---|---|------------|-----|
| FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. | Kiállítás kelte | 2014.02.25 | nap |
| X. kerületi kir. 332-0664 telefon | Készpénz felvételére nem jogosít! A fentiekben foglaltakat tudomásul vettem! | | |
| kéményseprő aláírása | átvéő aláírása | | |

* Hibakódok a 63/2012. (XII. 11.) BM rendeletnek megfelelően Müller György




KÉMÉNYSEPRŐIPARI KFT.

ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐK ELLENŐRZÉSE, SZÜKSÉG SZERINTI
TISZTÍTÁSA, 4 ÉVENKÉNTI MŰSZAKI FELÜLVIZSGÁLATA

Jelen tanúsítvány nem használható fel tüzelőberendezés cseréjéhez, új tüzelőberendezés üzembe helyezéséhez, használatbavételi engedélyezési eljárásokhoz, égéstermék-elvezetők újbóli üzembe helyezéséhez!

KS az.

Hrsz.



Tel.: 999-0664 ■ www.kemenysepro.hu

Ingatlan címe

Tulajdonos neve


Használó neve

Értesítési címe

Értesítési címe

Időlegesen használt (I)

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|-------------|--------------------------|-----------|----------|------------------|-----------|----------|-------------|---|--|----|--|----|--|
| Közvetítő | neve | | | | | | könyv / lap szám | | | | | | | | | |
| | címe | | | | | | telefonszáma | | | | | | | | | |
| | e-mail címe | | | | | | | | | | | | | | | |
| Az ingatlan égéstermék-elvezetőinek összesített adatai | | | | | | | | | | | Elvégzett munkák és az adatváltozás igazolása | | | | | |
| Égéstermék-elvezető jele | Mennyiség | Változás | Ellenőrzött | Égéstermék-elvezető jele | Mennyiség | Változás | Ellenőrzött | Mennyiség | Változás | Ellenőrzött | E1 | | E2 | | MF | |
| FM/HG | | db | db | | | db | db | fm/szint | fm/szint | fm/szint | Igazoló neve | | | | | |
| | | db | db | | | db | db | fm/szint | fm/szint | fm/szint | Igazoló jogcíme | | | | | |
| | | db | db | | | db | db | fm/szint | fm/szint | fm/szint | | | | | | |
| | | db | db | | | db | db | fm/szint | fm/szint | fm/szint | | | | | | |
| | | db | db | | | db | db | fm/szint | fm/szint | fm/szint | | | | | | |
| | | db | db | | | db | db | fm/szint | fm/szint | fm/szint | aláírás | | | | | |




ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐK ELLENŐRZÉSE, SZÜKSÉG SZERINTI
TISZTÍTÁSA, 4 ÉVENKÉNTI MŰSZAKI FELÜLVIZSGÁLATA

Jelen tanúsítvány nem használható fel tüzelőberendezés cseréjéhez, új tüzelőberendezés üzembe helyezéséhez, használatbavételi engedélyezési eljárásokhoz, égéstermék-elvezetők újbóli üzembe helyezéséhez!

KS az:

Hrsz.



Tel.: 999-0664 ■ www.kemenysepro.hu

Ingatlan címe

Haller n. 15-24.

Időlegesen használt (I)

Tulajdonos neve

Herb V. Mac. Chapman

Használó neve

Értesítési címe

Értesítési címe

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|-----|--|
| Égéstermék-elvezető | Azonosítója | | | | | | | | | | | Légtér összeköttetések száma | | | |
| | Jele | | | | | | | | | | | A közszolgáltatás elvégezve (Igen / Nem) | | | |
| | Ellenőrzés / bontható bekötés száma | | | | | | | | | | | 1. értesítés I / N | | | |
| | K, N járat / összekötő elem hossz (m) | | | | | | | | | | | 2. értesítés I / N | | | |
| Tüzelő-berendezés | Használat célja | | | | | | | | | | | 3. egyeztetett I / N | | | |
| | Teljesítmény kategória | | | | | | | | | | | Műszaki-biztonsági felülvizsgálat érvényes: | | | |
| | Szén-monoxid mérés szükséges (C) | | | | | | | | | | | Igen / Nem Nem esetén pótolni kell! | | | |
| Javítani kell a hibákat a következő ellenőrzésgig! | Ellenőrzési szempontok | előző / jelen ellenőrzés hibakódja / megfelelő (I) | | | | | | | | | | Hibakód, jelölés magyarázata a hátoldalon! | | | |
| | tüzelőberendezés külső állapota | | | | | | | | | | | Karbantartás a gyártó előírása szerint! | | | |
| | levegő utánpótlás | | | | | | | | | | | Hibajelzés esetén az üzemeltetése veszélyes! | | | |
| | tisztítás, ellenőrzés feltételei | | | | | | | | | | | Munkavégző neve | | | |
| | járat szabad keresztmetszete | | | | | | | | | | | aláírás | | | |
| | külső állapota | | | | | | | | | | | | | | |
| | tartozékainak állapota | | | | | | | | | | | | | | |
| | összekötő elem állapota | | | | | | | | | | | Munkát igazoló neve | | | |
| | egyéb | | | | | | | | | | | aláírás | | | |
| | Utolsó műszaki felülvizsgálat éve | | | | | | | | | | | | | | |
| | Műszaki felülvizsgálat (I / N) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Szén-monoxid tartalom (ppm) 1.-3. | | | | | | | | | | | | Jogcíme: tulajdonos, kezelő, használó, megbízott, közös képviselő, egyéb: | | |
| | A legelső bekötéstől felfelé, | | | | | | | | | | | | Dátum: év, hó, nap | | |
| | a távolabbitól a bekötés felé jelölve | | | | | | | | | | | | 500-1000 ppm: szükséges a karbantartás! 1000 ppm felett: a használata veszélyes! | | |
| Élet- és vagyonbiztonságot közvetlen veszélyeztető hiba kódja | | | | | | | | | | | | Hibajelzés esetén TILOS az üzemeltetés a kéményseprő által igazolt kijavításig! | | | |
| Szén-monoxid-érzékelő berendezés felszerelésére és működtetésére köteles | | | | | | | | | | | | IGEN | | NEM | |
| Egyebek: | | | | | | | | | | | | Munkaszám: | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|-------------|--------------------------|-----------|----------|-------------|-----------|----------|------------------|---|--|--|--|----|--|
| Kézeltő | neve | | | | | | | | | könyv / lap szám | | | | | | |
| | címe | | | | | | | | | telefonszáma | | | | | | |
| | e-mail címe | | | | | | | | | | | | | | | |
| Az ingatlan égéstermék-elvezetőinek összesített adatai | | | | | | | | | | | Elvégzett munkák és az adatváltozás igazolása | | | | | |
| Égéstermék-elvezető jele | Mennyiség | Változás | Ellenőrzött | Égéstermék-elvezető jele | Mennyiség | Változás | Ellenőrzött | Mennyiség | Változás | Ellenőrzött | | | | | E1 | |
| | 2 | db | 1 db | | | db | db | fm/szint | fm/szint | fm/szint | Igazoló neve | | | | | |
| | | db | db | | | db | db | fm/szint | fm/szint | fm/szint | Igazoló jogcíme | | | | | |
| | | db | db | | | db | db | fm/szint | fm/szint | fm/szint | | | | | | |
| | | db | db | | | db | db | fm/szint | fm/szint | fm/szint | | | | | | |
| | | db | db | | | db | db | fm/szint | fm/szint | fm/szint | | | | | | |
| | | db | db | | | db | db | fm/szint | fm/szint | fm/szint | | | | | | |

**FŐKÉTÜSZ**FŐVÁROSI
KÉMÉNYSEPRÓIPARI KFT.

FVKH HÖLDTAGJA

TANÚSÍTVÁNY**ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐK ELLENŐRZÉSE, SZÜKSÉG SZERINTI
TISZTÍTÁSA, 4 ÉVENKÉNTI MŰSZAKI FELÜLVIZSGÁLATA**Jelen tanúsítvány nem használható fel tüzelőberendezés cseréjé-
hez, új tüzelőberendezés üzembe helyezéséhez, használatbavételi
engedélyezési eljárásokhoz, égéstermék-elvezetők újbóli üzembe
helyezéséhez!

Tel.: 999-0664 ■ www.kemenysepro.hu

KS az.

Hrsz.



1214004537

Ingatlan címe

Haller u. 19-21.

Időlegesen használt (I)

Tulajdonos neve

Szent Venc. plébánia

Használó neve

Értesítési címe

Értesítési címe

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|
| Égéstermék- elvezető | Azonosítója | | | | | | | | | | | Légtér összeköttetések száma | |
| | Jele | ENHG | | | | | | | | | | A közszolgáltatás elvégezve (Igen / Nem) | |
| | Ellenőrzés / bontható bekötés száma | 212 111 1 1 1 | | | | | | | | | | 1. értesítés 2014.02.10./12.15. I/N | |
| | K,N járat / összekötő elem hossz (m) | 1 1 1 1 1 | | | | | | | | | | 2. értesítés I/N | |
| Tüzelő- berendezés | Használat célja | V E F I | | | | | | | | | | 3. egyeztetett I/N | |
| | Teljesítmény kategória | A A A A | | | | | | | | | | Műszaki-biztonsági felülvizsgálat érvényes: Igen / Nem Nem esetén pótolni kell! | |
| | Szén-monoxid mérés szükséges (C) | | | | | | | | | | | | |
| Javítani kell a hibákat a következő ellenőrzési | Ellenőrzési szempontok | előző / jelen ellenőrzés hibakódja / megfelelő (I) | | | | | | | | | | Hibakód, jelölés magyarázata a hátoldalon! | |
| | tüzelőberendezés külső állapota | 1 1 1 | | | | | | | | | | Karbantartás a gyártó előírása szerint! | |
| | levegő utánpótlás | 1 | | | | | | | | | | Hibajelzés esetén az üzemeltetése veszélyes! | |
| | tisztítás, ellenőrzés feltételei | 2A 2A | | | | | | | | | | Munkavégző neve | |
| | járat szabad keresztmetszete | 1 | | | | | | | | | | | |
| | külső állapota | 1 | | | | | | | | | | | |
| | tartozékainak állapota | 1 | | | | | | | | | | Munkát igazoló neve | |
| | összekötő elem állapota | A | | | | | | | | | | | |
| | egyéb | 1 | | | | | | | | | | | |
| | Utolsó műszaki felülvizsgálat éve | | | | | | | | | | | Jogcíme: tulajdonos, kezelő, használó, megbízott, közös képviselő, egyéb: | |
| Műszaki felülvizsgálat (I / N) | | | | | | | | | | | Dátum: 2014. év, 02. hó, 25. nap | | |
| Szén-monoxid tartalom (ppm) 1.-3. | 1. | | | | | | | | | | 500-1000 ppm: szükséges a karbantartás! | | |
| A legelső bekötéstől felfelé, | 2. | | | | | | | | | | 1000 ppm felett: a használata veszélyes! | | |
| a távolabbi bekötés felé jelölve | 3. | | | | | | | | | | | | |
| Élet- és vagyonbiztonságot közvetlen veszélyeztető hiba kódja | | | | | | | | | | | Hibajelzés esetén TILOS az üzemeltetés a kéményseprő által igazolt kijavításig! | | |

Szén-monoxid-érzékelő berendezés felszerelésére és működtetésére kötelek

IGEN

NEM

Egyebek:

A helyszíni vizsgálat során a tüzelőberendezés
szén-monoxid-érzékelő berendezésének
működését ellenőriztem, a berendezés
működését megvizsgáltam, a berendezés
működését megvizsgáltam.

Munkaszám:

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|---------------|------------------|------------------------------|----------------|---------------|------------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|--|----|----|
| Kezelő | neve | | | | | | | | | | | könyv / lap szám | | |
| | címe | | | | | | | | | | | telefonszáma | | |
| | e-mail címe | | | | | | | | | | | Elvégzett munkák és az adatváltozás igazolása | | |
| Az ingatlan égéstermék-elvezetőinek összesített adatai | | | | | | | | | | | | E1 | E2 | MF |
| Égéstermék- elvezető jele | Mennyi- ség | Válto- zás | Ellen- őrzött | Égéstermék- elvezető jele | Mennyi- ség | Válto- zás | Ellen- őrzött | Mennyi- ség | Válto- zás | Ellen- őrzött | Igazoló neve | | | |
| ENHG | 2 | db | 2 | | | db | db | fm/szint | fm/szint | fm/szint | | | | |
| | | db | db | | | db | db | fm/szint | fm/szint | fm/szint | Igazoló jogcíme | | | |
| | | db | db | | | db | db | fm/szint | fm/szint | fm/szint | | | | |
| | | db | db | | | db | db | fm/szint | fm/szint | fm/szint | | | | |
| | | db | db | | | db | db | fm/szint | fm/szint | fm/szint | | | | |
| | | db | db | | | db | db | fm/szint | fm/szint | fm/szint | | | | |

aláírás

ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐK ELLENŐRZÉSE, SZÜKSÉG SZERINTI
TISZTÍTÁSA, 4 ÉVENKÉNTI MŰSZAKI FELÜLVIZSGÁLATA

Jelen tanúsítvány nem használható fel tüzelőberendezés cseréjéhez, új tüzelőberendezés üzembe helyezéséhez, használatbavételi engedélyezési eljárásokhoz, égéstermék-elvezetők újbóli üzembe helyezéséhez!



1214004536

Tel.: 999-0664 ■ www.kemenysepro.hu

Ingatlan címe

Tulajdonos neve

Használó neve

Értesítési címe

Értesítési címe

Időlegesen használt (I)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| Égéstermék-elvezető | Azonosítója | | | | | | | | | | | | | | | Légtér összeköttetések száma | |
| | Jele | EN46 | | | | | | | | | | | | | | A közszolgáltatás elvégezve (Igen / Nem) | |
| | Ellenőrzés / bontható bekötés száma | 1 / 1 | | | | | | | | | | | | | | 1. értesítés | 2014.02.10/01.25 I/N |
| | K,N járat / összekötő elem hossz (m) | 1 | | | | | | | | | | | | | | 2. értesítés | I/N |
| Tűzelő-berendezés | Használat célja | C | | | | | | | | | | | | | | 3. egyeztetett | I/N |
| | Teljesítmény kategória | B | | | | | | | | | | | | | | Műszaki-biztonsági felülvizsgálat érvényes: | |
| | Szén-monoxid mérés szükséges (C) | 1 | | | | | | | | | | | | | | Igen / Nem | Nem esetén pótolni kell! |
| Javítani kell a hibákat a következő ellenőrzésg! | Ellenőrzési szempontok | előző / jelen ellenőrzés hibakódja / megfelelő (I) | | | | | | | | | | | | | | Hibakód, jelölés magyarázata a hátoldalon! | |
| | tűzelőberendezés külső állapota | 1 | | | | | | | | | | | | | | Karbantartás a gyártó előírása szerint! | |
| | levegő utánpótlás | 1 | | | | | | | | | | | | | | Hibajelzés esetén az üzemeltetése veszélyes! | |
| | tisztítás, ellenőrzés feltételei | 2 / 1 | | | | | | | | | | | | | | Munkavégző neve | Lukács Sándor |
| | járat szabad keresztmetszete | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | külső állapota | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | tartozékainak állapota | | | | | | | | | | | | | | | Munkát igazoló neve | |
| | összekötő elem állapota | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | egyéb | 1 | | | | | | | | | | | | | | | aláírás |
| | Utolsó műszaki felülvizsgálat éve | | | | | | | | | | | | | | | | Jogcíme: tulajdonos, kezelő, használó, megbízott, közös képviselő, egyéb: |
| Műszaki felülvizsgálat (I / N) | | | | | | | | | | | | | | | | Dátum: 2014 év, 02 hó, 15 nap | |
| Szén-monoxid tartalom (ppm) 1.-3. | 1. | | | | | | | | | | | | | | | 500-1000 ppm: szükséges a karbantartás! 1000 ppm felett: a használata veszélyes! | |
| | 2. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A legalsó bekötéstől felfelé, a távolabbtól a bekötés felé jelölve | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Élet- és vagyonbiztonságot közvetlen veszélyeztető hiba kódja | | | | | | | | | | | | | | | | Hibajelzés esetén TILOS az üzemeltetés a kéményseprő által igazolt kijavításig! | |

Szén-monoxid-érzékelő berendezés felszerelésére és működtetésére kötelek

IGEN

NEM

Egyebek:

Munkaszám:

| Készítő | neve | | | | | | | könyv / lap szám | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|-------------|--------------------------|-----------|----------|-------------|------------------|----------|-------------|---|--|----|--|----|--|
| | címe | | | | | | | telefonszáma | | | | | | | | |
| | e-mail címe | | | | | | | | | | | | | | | |
| Az ingatlan égéstermék-elvezetőinek összesített adatai | | | | | | | | | | | Elvégzett munkák és az adatváltozás igazolása | | | | | |
| Égéstermék-elvezető jele | Mennyiség | Változás | Ellenőrzött | Égéstermék-elvezető jele | Mennyiség | Változás | Ellenőrzött | Mennyiség | Változás | Ellenőrzött | E1 | | E2 | | MF | |
| ENF/B | 1 | db | 1 db | | | db | db | fm/szint | fm/szint | fm/szint | Igazoló neve | | | | | |
| | | db | db | | | db | db | fm/szint | fm/szint | fm/szint | Igazoló jogcíme | | | | | |
| | | db | db | | | db | db | fm/szint | fm/szint | fm/szint | | | | | | |
| | | db | db | | | db | db | fm/szint | fm/szint | fm/szint | | | | | | |
| | | db | db | | | db | db | fm/szint | fm/szint | fm/szint | | | | | | |
| | | db | db | | | db | db | fm/szint | fm/szint | fm/szint | | | | | | |
| | | db | db | | | db | db | fm/szint | fm/szint | fm/szint | | | | | | |

**FŐKÉTÜSZ**FŐVÁROSI
KÉMÉNYSEPRÓIPARI KFT.
FVK Holding Tagja**TANÚSÍTVÁNY****ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐK ELLENŐRZÉSE, SZÜKSÉG SZERINTI
TISZTÍTÁSA, 4 ÉVENKÉNTI MŰSZAKI FELÜLVIZSGÁLATA**Jelen tanúsítvány nem használható fel tüzelőberendezés cseréjé-
hez, új tüzelőberendezés üzembe helyezéséhez, használatbavételi
engedélyezési eljárásokhoz, égéstermék-elvezetők újbóli üzembe
helyezéséhez!

KS az.

Hrsz.



1214004535

Tel.: 999-0664 ■ www.kemenysepro.hu

Ingatlan címe

Haller u. 15-21

Időlegesen használt (I)

Tulajdonos neve

Ostya ellátó

Használó neve

Értesítési címe

Értesítési címe

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|--------------------------|
| Égéstermék- elvezető | Azonosítója | | | | | | | | | | | | | | | | | Légtér összeköttetések száma | |
| | Jele | 1-15 | EL-6 | | | | | | | | | | | | | | | A közszolgáltatás elvégezve (Igen / Nem) | |
| | Ellenőrzés / bontható bekötés száma | 111 | 111 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. értesítés | 2014.02.10/02.25 1/N |
| | K,N járat / összekötő elem hossz (m) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2. értesítés | 1/N |
| Tüzelő- berendezés | Használat célja | C | | V | | | | | | | | | | | | | | 3. egyeztetett | 1/N |
| | Teljesítmény kategória | B | | B | | | | | | | | | | | | | | Műszaki-biztonsági felülvizsgálat érvényes: Igen / Nem | Nem esetén pótolni kell! |
| | Szén-monoxid mérés szükséges (C) | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Javítani kell a hibákat a következő ellenőrzési szempontok | előző / jelen ellenőrzés hibakódja / megfelelő (I) | | | | | | | | | | | | | | | | Hibakód, jelölés magyarázata a hátoldalon! | | |
| | tüzelőberendezés külső állapota | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | Karbantartás a gyártó előírása szerint! | |
| | levegő utánpótlás | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | Hibajelzés esetén az üzemeltetése veszélyes! | |
| | tisztítás, ellenőrzés feltételei | 2A | | 1A | | | | | | | | | | | | | | Munkavégző neve | Haller - 15-21 |
| | járat szabad keresztmetszete | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | külső állapota | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | aláírás |
| | tartozékainak állapota | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | Munkát igazoló neve | Haller - 15-21 |
| | összekötő elem állapota | 1A | | 1A | | | | | | | | | | | | | | | aláírás |
| | egyéb | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Utolsó műszaki felülvizsgálat éve | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Műszaki felülvizsgálat (I / N) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Szén-monoxid tartalom (ppm) 1.-3. | 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A legalsó bekötéstől felfelé, a távolabbtól a bekötés felé jelölve | 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Élet- és vagyonbiztonságot közvetlen veszélyeztető hiba kódja | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hibajelzés esetén TILOS az üzemeltetés a kéményseprő által igazolt kijavításig! | |

Szén-monoxid-érzékelő berendezés felszerelésére és működtetésére köteles

IGEN

NEM

Egyebek:

A kéményseprő által kiadott utasítások szerinti
működés a kéményseprő utasítása szerint

Munkaszám:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---------------|------------------|------------------------------|----------------|---------------|------------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|------------------|--|--|--|
| Kezelő | neve | | | | | | | | | | | könyv / lap szám | | | |
| | címe | | | | | | | | | | | telefonszáma | | | |
| | e-mail címe | | | | | | | | | | | | | | |
| | Az ingatlan égéstermék-elvezetőinek összesített adatai | | | | | | | | | | | | Elvégzett munkák és az adatváltozás igazolása | | |
| Égéstermék- elvezető jele | Mennyi- ség | Válto- zás | Ellen- őrzött | Égéstermék- elvezető jele | Mennyi- ség | Válto- zás | Ellen- őrzött | Mennyi- ség | Válto- zás | Ellen- őrzött | E1 | E2 | MF | | |
| 5146 | 2 | db | 2 | | | db | db | fm/szint | fm/szint | fm/szint | Igazoló neve | | | | |
| | | db | db | | | db | db | fm/szint | fm/szint | fm/szint | Igazoló jogcíme | | | | |
| | | db | db | | | db | db | fm/szint | fm/szint | fm/szint | | | | | |
| | | db | db | | | db | db | fm/szint | fm/szint | fm/szint | | | | | |
| | | db | db | | | db | db | fm/szint | fm/szint | fm/szint | | | | | |
| | | db | db | | | db | db | fm/szint | fm/szint | fm/szint | aláírás | | | | |

**FŐKÉTÜSZ**

FOVÁROSI

KÉMÉNYSZERŐIPARI KFT.

BVK HÖLHOLDING TAGJA

TANÚSÍTVÁNY**ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐK ELLENŐRZÉSE, SZÜKSÉG SZERINTI TISZTÍTÁSA, 4 ÉVENKENTI MŰSZAKI FELÜLVIZSGÁLATA**

Jelen tanúsítvány nem használható fel tüzelőberendezés cseréjéhez, új tüzelőberendezés üzembe helyezéséhez, használatbavételi engedélyezési eljárásokhoz, égéstermék-elvezetők újbóli üzembe helyezéséhez!

KS az.

Hrsz.



1214004534

Tel.: 999-0664 ■ www.kemenysepro.hu

Ingatlan címe

Haller u. 19-29.

Időlegesen használt (I)

Tulajdonos neve

Hart Vira Péter

Használó neve

Értesítési címe

Értesítési címe

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|---|---------------|
| Égéstermék-elvezető | Azonosítója | F.3. Vándor, Zoltán | | | | | | | | | | Légtér összeköttetések száma | |
| | Jele | FN/HG | | | | | | | | | | A közszolgáltatás elvégezve (Igen / Nem) | |
| | Ellenőrzés / bontható bekötés száma | 212 | / | / | / | / | / | / | / | / | 1. értesítés | 2014.02.10/22.25. I/N | |
| | K,N járat / összekötő elem hossz (m) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2. értesítés | I/N | |
| Tüzelő-berendezés | Használat célja | I. I. | | | | | | | | | | 3. egyeztetett | I/N |
| | Teljesítmény kategória | A A | | | | | | | | | | Műszaki-biztonsági felülvizsgálat érvényes: Igen / Nem Nem esetén pótolni kell! | |
| | Szén-monoxid mérés szükséges (C) | | | | | | | | | | | | |
| | Ellenőrzési szempontok | előző / jelen ellenőrzés hibakódja / megfelelő (I) | | | | | | | | | | Hibakód, jelölés magyarázata a hátoldalon! | |
| Javítani kell a hibákat a következő ellenőrzésig! | tüzelőberendezés külső állapota | | | | | | | | | | | Karbantartás a gyártó előírása szerint! | |
| | levegő utánpótlás | | | | | | | | | | | Hibajelzés esetén az üzemeltetés veszélyes! | |
| | tisztítás, ellenőrzés feltételei | 24 | | | | | | | | | | Munkavégző neve | Haller Zoltán |
| | járat szabad keresztmetszete | / | | | | | | | | | | Munkát igazoló neve | Haller Zoltán |
| | külső állapota | / | | | | | | | | | | | |
| | tartozékainak állapota | / | | | | | | | | | | | |
| | összekötő elem állapota | 3A | | | | | | | | | | | |
| | egyéb | 2E | | | | | | | | | | Jogcíme: tulajdonos, kezelő, használó, megbízott, közös képviselő, egyéb: | |
| | Utolsó műszaki felülvizsgálat éve | | | | | | | | | | | Dátum: 2014. év, 02. hó, 25. nap | |
| | Műszaki felülvizsgálat (I/N) | | | | | | | | | | | 500-1000 ppm: szükséges a karbantartás! 1000 ppm felett: a használata veszélyes! | |
| Szén-monoxid tartalom (ppm) 1.-3. | 1. | | | | | | | | | | | Hibajelzés esetén TILOS az üzemeltetés a kéményseprő által igazolt kijavításig! | |
| A legalsó bekötéstől felfelé, | 2. | | | | | | | | | | | | |
| a távolabbiól a bekötés felé jelölve | 3. | | | | | | | | | | | | |
| Élet- és vagyonbiztonságot közvetlen veszélyeztető hiba kódja | | | | | | | | | | | | | |

Szén-monoxid-érzékelő berendezés felszerelésére és működtetésére köteles

IGEN

NEM

Egyebek:

Munkaszám:

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|-------------|--------------------------|-----------|----------|-------------|-----------|----------|-------------|-----------------|---|----|----|
| Kezelő | neve | | | | | | | | | | | könyv / lap szám | | |
| | címe | | | | | | | | | | | telefonszáma | | |
| | e-mail címe | | | | | | | | | | | Elvégzett munkák és az adatváltozás igazolása | | |
| Az ingatlan égéstermék-elvezetőinek összesített adatai | | | | | | | | | | | | E1 | E2 | MF |
| Égéstermék-elvezető jele | Mennyiség | Változás | Ellenőrzött | Égéstermék-elvezető jele | Mennyiség | Változás | Ellenőrzött | Mennyiség | Változás | Ellenőrzött | Igazoló neve | | | |
| FNHG | 1 | db | db | | | db | db | fm/szint | fm/szint | fm/szint | Igazoló jogcíme | | | |
| | | db | db | | | db | db | fm/szint | fm/szint | fm/szint | | | | |
| | | db | db | | | db | db | fm/szint | fm/szint | fm/szint | | | | |
| | | db | db | | | db | db | fm/szint | fm/szint | fm/szint | | | | |
| | | db | db | | | db | db | fm/szint | fm/szint | fm/szint | | | | |

**FOKÉTÜSZ**FŐVÁROSI
KÉMENYSEPRÓIPARI KFT.

BVK HÖLHOLDING TAGJA

TANÚSÍTVÁNY**ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐK ELLENŐRZÉSE, SZÜKSÉG SZERINTI
TISZTÍTÁSA, 4 ÉVENKÉNTI MŰSZAKI FELÜLVIZSGÁLATA**Jelen tanúsítvány nem használható fel tüzelőberendezés cseréjé-
hez, új tüzelőberendezés üzembe helyezéséhez, használatbavételi
engedélyezési eljárásokhoz, égéstermék-elvezetők újbóli üzembe
helyezéséhez!

KS az.

Hrsz.



1214004533

Tel.: 999-0664 ■ www.kemenysepro.hu

Ingatlan címe

Haller u. 19-21.

Időlegesen használt (I)

Tulajdonos neve

Szent Vince Plébánia

Használó neve

Értesítési címe

Értesítési címe

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|--|-----|
| Égéstermék- elvezető | Azonosítója | EMHG | | | | | | | | | | Légtér összeköttetések száma | |
| | Jele | Emelt. 2. sz. sz. sz. | | | | | | | | | | A közszolgáltatás elvégezve (Igen / Nem) | |
| | Ellenőrzés / bontható bekötés száma | 313 | / | / | / | / | / | / | / | / | 1. értesítés | 2014.07.10/2015 I/N | |
| | K,N járat / összekötő elem hossz (m) | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 2. értesítés | I/N | |
| Tüzelő- berendezés | Használat célja | V F F | | | | | | | | | | 3. egyeztetett | I/N |
| | Teljesítmény kategória | A A A | | | | | | | | | | Műszaki-biztonsági felülvizsgálat érvényes: Igen / Nem Nem esetén pótolni kell! | |
| | Szén-monoxid mérés szükséges (C) | | | | | | | | | | | | |
| Javítani kell a hibákat a következő ellenőrzésig! | Ellenőrzési szempontok | előző / jelen ellenőrzés hibakódja / megfelelő (I) | | | | | | | | | | Hibakód, jelölés magyarázata a hátoldalon! | |
| | tüzelőberendezés külső állapota | 1 | 0 | 1 | | | | | | | | Karbantartás a gyártó előírása szerint! | |
| | levegő utánpótlás | 1 | | | | | | | | | | Hibajelzés esetén az üzemeltetése veszélyes! | |
| | tisztítás, ellenőrzés feltételei | 2+ | | | | | | | | | | Munkavégző neve | |
| | járat szabad keresztmetszete | 1 | | | | | | | | | | | |
| | külső állapota | 1 | | | | | | | | | | | |
| | tartozékainak állapota | 1 | | | | | | | | | | aláírás | |
| | összekötő elem állapota | 1 | | | | | | | | | | Munkát igazoló neve | |
| | egyéb | 2+ | | | | | | | | | | | |
| | Utolsó műszaki felülvizsgálat éve | | | | | | | | | | | | |
| Műszaki felülvizsgálat (I / N) | | | | | | | | | | | | | |

Szén-monoxid tartalom (ppm) 1.-3.

A legalsó bekötéstől felfelé,

a távolabbitól a bekötés felé jelölve

1.

2.

3.

500-1000 ppm: szükséges a karbantartás!

1000 ppm felett: a használata veszélyes!

Élet- és vagyonbiztonságot
közvetlenül veszélyeztető
hiba kódjaHibajelzés esetén TILOS
az üzemeltetés a kéményseprő által
igazolt kijavításig!

Szén-monoxid-érzékelő berendezés felszerelésére és működtetésére köteles

IGEN

NEM

Egyebek:

Munkaszám:

Kezelő
neve
címe
e-mail címe

könyv / lap szám

telefonszáma

Elvégzett munkák és
az adatváltozás igazolása

Az ingatlan égéstermék-elvezetőinek összesített adatai

| Égéstermék- elvezető jele | Mennyi- ség | Válto- zás | Ellen- őrzött | Égéstermék- elvezető jele | Mennyi- ség | Válto- zás | Ellen- őrzött | Mennyi- ség | Válto- zás | Ellen- őrzött | E1 | E2 | MF |
|------------------------------|----------------|---------------|------------------|------------------------------|----------------|---------------|------------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|----|----|
| EMHG | 1 | db | 1 | | | db | db | fm/szint | fm/szint | fm/szint | Igazoló neve | | |
| | | db | db | | | db | db | fm/szint | fm/szint | fm/szint | Igazoló jogcíme | | |
| | | db | db | | | db | db | fm/szint | fm/szint | fm/szint | | | |
| | | db | db | | | db | db | fm/szint | fm/szint | fm/szint | | | |
| | | db | db | | | db | db | fm/szint | fm/szint | fm/szint | | | |
| | | db | db | | | db | db | fm/szint | fm/szint | fm/szint | | | |

aláírás

TANÚSÍTVÁNY

KS az.

Hrsz.



1214004532

Tel.: 999-0664 ■ www.kemenysepro.hu

ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐK ELLENŐRZÉSE, SZÜKSÉG SZERINTI
TISZTÍTÁSA, 4 ÉVENKÉNTI MŰSZAKI FELÜLVIZSGÁLATA

Jelen tanúsítvány nem használható fel tüzelőberendezés cseréjéhez, új tüzelőberendezés üzembe helyezéséhez, használatbavételi engedélyezési eljárásokhoz, égéstermék-elvezetők újbóli üzembe helyezéséhez!

Ingatlan címe

Időlegesen használt (I)

Tulajdonos neve

Használó neve

Értesítési címe

Értesítési címe

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|-----|--|
| Égéstermék-elvezető | Azonosítója | | | | | | | | | | | | Légtér összeköttetések száma | | |
| | Jele | | | | | | | | | | | | A közszolgáltatás elvégezve (Igen / Nem) | | |
| | Ellenőrzés / bontható bekötés száma | | | | | | | | | | | | 1. értesítés I / N | | |
| | K, N járat / összekötő elem hossz (m) | | | | | | | | | | | | 2. értesítés I / N | | |
| Tűzelő-berendezés | Használat célja | | | | | | | | | | | | 3. egyeztetett I / N | | |
| | Teljesítmény kategória | | | | | | | | | | | | Műszaki-biztonsági felülvizsgálat érvényes: | | |
| | Szén-monoxid mérés szükséges (C) | | | | | | | | | | | | Igen / Nem Nem esetén pótolni kell! | | |
| Javítani kell a hibákat a következő ellenőrzésgig! | Ellenőrzési szempontok | | előző / jelen ellenőrzés hibakódja / megfelelő (I) | | | | | | | | | | Hibakód, jelölés magyarázata a hátoldalon! | | |
| | tűzelőberendezés külső állapota | | | | | | | | | | | | Karbantartás a gyártó előírása szerint! | | |
| | levegő utánpótlás | | | | | | | | | | | | Hibajelzés esetén az üzemeltetése veszélyes! | | |
| | tisztítás, ellenőrzés feltételei | | | | | | | | | | | | Munkavégző neve | | |
| | járat szabad keresztmetszete | | | | | | | | | | | | aláírás | | |
| | külső állapota | | | | | | | | | | | | | | |
| | tartozékainak állapota | | | | | | | | | | | | Munkát igazoló neve | | |
| | összekötő elem állapota | | | | | | | | | | | | aláírás | | |
| | egyéb | | | | | | | | | | | | | | |
| | Utolsó műszaki felülvizsgálat éve | | | | | | | | | | | | Jogcíme: tulajdonos, kezelő, használó, megbízott, közös képviselő, egyéb: | | |
| | Műszaki felülvizsgálat (I / N) | | | | | | | | | | | | Dátum: év, hó, nap | | |
| | Szén-monoxid tartalom (ppm) 1.-3. | | | | | | | | | | | | 500-1000 ppm: szükséges a karbantartás! | | |
| A legalsó bekötéstől felfelé, a távolabbtól a bekötés felé jelölve | | | | | | | | | | | | 1000 ppm felett: a használata veszélyes! | | | |
| Élet- és vagyonbiztonságot közvetlen veszélyeztető hiba kódja | | | | | | | | | | | | Hibajelzés esetén TILOS az üzemeltetés a kéményseprő által igazolt kijavításig! | | | |
| Szén-monoxid-érzékelő berendezés felszerelésére és működtetésére köteles | | | | | | | | | | | | IGEN | | NEM | |
| Egyebek: | | | | | | | | | | | | Munkaszám: | | | |

| Keszelő | neve | | | | | | | | | | könyv / lap szám | | | | | |
|--|-------------|----------|-------------|--------------------------|-----------|----------|-------------|-----------|----------|-------------|------------------|---|----|--|----|--|
| | címe | | | | | | | | | | telefonszáma | | | | | |
| | e-mail címe | | | | | | | | | | | Elvégzett munkák és az adatváltozás igazolása | | | | |
| Az ingatlan égéstermék-elvezetőinek összesített adatai | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Égéstermék-elvezető jele | Mennyiség | Változás | Ellenőrzött | Égéstermék-elvezető jele | Mennyiség | Változás | Ellenőrzött | Mennyiség | Változás | Ellenőrzött | E1 | | E2 | | MF | |
| ENH6 | 1 | db | db | | | db | db | fm/szint | fm/szint | fm/szint | Igazoló neve | | | | | |
| | | db | db | | | db | db | fm/szint | fm/szint | fm/szint | Igazoló jogcíme | | | | | |
| | | db | db | | | db | db | fm/szint | fm/szint | fm/szint | | | | | | |
| | | db | db | | | db | db | fm/szint | fm/szint | fm/szint | | | | | | |
| | | db | db | | | db | db | fm/szint | fm/szint | fm/szint | | | | | | |
| | | db | db | | | db | db | fm/szint | fm/szint | fm/szint | aláírás | | | | | |
| | | db | db | | | db | db | fm/szint | fm/szint | fm/szint | | | | | | |

**FŐKÉTÜSZ**FŐVÁROSI
KÉMÉNYSEPRÓIPARI KFT.

BVK HÖLDTAGJA

TANÚSÍTVÁNY**ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐK ELLENŐRZÉSE, SZÜKSÉG SZERINTI
TISZTÍTÁSA, 4 ÉVENKÉNTI MŰSZAKI FELÜLVIZSGÁLATA**Jelen tanúsítvány nem használható fel tüzelőberendezés cseréjé-
hez, új tüzelőberendezés üzembe helyezéséhez, használatbavételi
engedélyezési eljárásokhoz, égéstermék-elvezetők újbóli üzembe
helyezéséhez!

KS az.

Hrsz.



1214004531

Tel.: 999-0664 ■ www.kemenysepro.hu

Ingatlan címe

Haller u. 13-21.

Időlegesen használt (I)

Tulajdonos neve

Szent Vince Plébánia

Használó neve

Értesítési címe

Értesítési címe

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|----------------------|--|
| Égéstermék- elvezető | Azonosítója | | | | | | | | | | | | | | | | | Légtér összeköttetések száma | | |
| | Jele | Kémény | | | | | | | | | | | | | | | A közszolgáltatás elvégezve (Igen / Nem) | | | |
| | Ellenőrzés / bontható bekötés száma | 212 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. értesítés | 2014.02.10/02.25 I/N | |
| | K,N járat / összekötő elem hossz (m) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2. értesítés | I/N | |
| Tüzelő- berendezés | Használat célja | F | F | | | | | | | | | | | | | | | 3. egyeztetett | I/N | |
| | Teljesítmény kategória | A | A | | | | | | | | | | | | | | | Műszaki-biztonsági felülvizsgálat érvényes: Igen / Nem Nem esetén pótolni kell! | | |
| | Szén-monoxid mérés szükséges (C) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Javítani kell a hibákat a következő ellenőrzései! | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Javítani kell a hibákat a következő ellenőrzései! | Ellenőrzési szempontok | előző / jelen ellenőrzés hibakódja / megfelelő (I) | | | | | | | | | | | | | | | Hibakód, jelölés magyarázata a hátoldalon! | | | |
| | tüzelőberendezés külső állapota | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | Karbantartás a gyártó előírása szerint! | | |
| | levegő utánpótlás | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | Hibajelzés esetén az üzemeltetése veszélyes! | | |
| | tisztítás, ellenőrzés feltételei | 2A | | | | | | | | | | | | | | | | Munkavégző neve | Kéményseprő | |
| | járat szabad keresztmetszete | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | külső állapota | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | aláírás | | |
| | tartozékainak állapota | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | Munkát igazoló neve | | |
| | összekötő elem állapota | 2A | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | egyéb | | | | | | | | | | | | | | | | | aláírás | | |
| | Utolsó műszaki felülvizsgálat éve | | | | | | | | | | | | | | | | | Jogcíme: tulajdonos, kezelő, használó, megbízott, közös képviselő, egyéb: | | |
| Műszaki felülvizsgálat (I / N) | | | | | | | | | | | | | | | | | Dátum: | 2014. év, 02 hó, 15. nap | | |
| Szén-monoxid tartalom (ppm) 1.-3. | 1. | | | | | | | | | | | | | | | | | 500-1000 ppm: szükséges a karbantartás! | | |
| A legelső bekötéstől felfelé, a távolabbiól a bekötés felé jelölve | 2. | | | | | | | | | | | | | | | | | 1000 ppm felett: a használata veszélyes! | | |
| | 3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Élet- és vagyonbiztonságot közvetlen veszélyeztető hiba kódja | | | | | | | | | | | | | | | | | | Hibajelzés esetén TILOS az üzemeltetés a kéményseprő által igazolt kijavításig! | | |

Szén-monoxid-érzékelő berendezés felszerelésére és működtetésére köteles

IGEN

NEM

Egyebek:

Ami belép az alapított ideig tartó
biztonságban
4 főt tartalmazó csalárhoz mi kérés
Ami kérésre kérésre a kérésre, kérésre kérésre

Munkaszám:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---------------|------------------|------------------------------|----------------|---------------|------------------|----------------|---------------|------------------|----|--|----|-----------------|--|
| Kezelő | neve | | | | | | | | | | | könyv / lap szám | | | |
| | címe | | | | | | | | | | | telefonszáma | | | |
| | e-mail címe | | | | | | | | | | | Elvégzett munkák és az adatváltozás igazolása | | | |
| | Az ingatlan égéstermék-elvezetőinek összesített adatai | | | | | | | | | | | | | | |
| Égéstermék- elvezető jele | Mennyi- ség | Válto- zás | Ellen- őrzött | Égéstermék- elvezető jele | Mennyi- ség | Válto- zás | Ellen- őrzött | Mennyi- ség | Válto- zás | Ellen- őrzött | E1 | E2 | MF | Igazoló neve | |
| E 1111 | 1 | db | 1 | | | db | db | fm/szint | fm/szint | fm/szint | | | | | |
| | | db | db | | | db | db | fm/szint | fm/szint | fm/szint | | | | Igazoló jogcíme | |
| | | db | db | | | db | db | fm/szint | fm/szint | fm/szint | | | | | |
| | | db | db | | | db | db | fm/szint | fm/szint | fm/szint | | | | | |
| | | db | db | | | db | db | fm/szint | fm/szint | fm/szint | | | | | |
| | | db | db | | | db | db | fm/szint | fm/szint | fm/szint | | | | aláírás | |

**FŐKÉTÜSZ**

FOVÁROSI

KEMÉNYSEPRÓIPARI KFT.

BVK HÖLHOLDING TAGJA

TANÚSÍTVÁNY

KS az.

Hrsz.

ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐK ELLENŐRZÉSE, SZÜKSÉG SZERINTI TISZTÍTÁSA, 4 ÉVENKENTI MŰSZAKI FELÜLVIZSGÁLATA

Jelen tanúsítvány nem használható fel tüzelőberendezés cseréjéhez, új tüzelőberendezés üzembe helyezéséhez, használatbavételi engedélyezési eljárásokhoz, égéstermék-elvezetők újbóli üzembe helyezéséhez!



1214004530

Tel.: 999-0664 ■ www.kemenysepro.hu

Ingatlan címe

Időlegesen használt (I)

Tulajdonos neve

Használó neve

Értesítési címe

Értesítési címe

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------------|--------------------------|
| Égéstermék-elvezető | Azonosítója | Tüzelő | | | | | | | | | | Légtér összeköttetések száma | | |
| | Jele | EML | | | | | | | | | | A közszolgáltatás elvégezve (Igen / Nem) | | |
| | Ellenőrzés / bontható bekötés száma | 111 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. értesítés | 2014.02.10/02.25. | I/N |
| | K,N járat / összekötő elem hossz (m) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2. értesítés | | I/N |
| Tüzelő-berendezés | Használat célja | A | | | | | | | | | | 3. egyeztetett | | I/N |
| | Teljesítmény kategória | A | | | | | | | | | | Műszaki-biztonsági felülvizsgálat érvényes: | | |
| | Szén-monoxid mérés szükséges (C) | | | | | | | | | | | Igen / Nem | | Nem esetén pótolni kell! |
| | Ellenőrzési szempontok | előző / jelen ellenőrzés hibakódja / megfelelő (I) | | | | | | | | | | Hibakód, jelölés magyarázata a hátoldalon! | | |
| Javítani kell a hibákat a következő ellenőrzésig! | tüzelőberendezés külső állapota | | | | | | | | | | | Karbantartás a gyártó előírása szerint! | | |
| | levegő utánpótlás | | | | | | | | | | | Hibajelzés esetén az üzemeltetés veszélyes! | | |
| | tisztítás, ellenőrzés feltételei | 2A | | | | | | | | | | Munkavégző neve | | |
| | járat szabad keresztmetszete | | | | | | | | | | | Munkát igazoló neve | | |
| | külső állapota | | | | | | | | | | | | | |
| | tartozékainak állapota | | | | | | | | | | | | | |
| | összekötő elem állapota | 3A | | | | | | | | | | | | |
| | egyéb | | | | | | | | | | | | | |
| | Utolsó műszaki felülvizsgálat éve | | | | | | | | | | | Jogcíme: tulajdonos, kezelő, használó, megbízott, közös képviselő, egyéb: | | |
| | Műszaki felülvizsgálat (I/N) | | | | | | | | | | | Dátum: 2014 év, 02 hó, 25 nap | | |
| Szén-monoxid tartalom (ppm) 1.-3. | | | | | | | | | | | | 500-1000 ppm: szükséges a karbantartás! 1000 ppm felett: a használata veszélyes! | | |
| A legalsó bekötéstől felfelé, a távolabbi a bekötés felé jelölve | | | | | | | | | | | | | | |
| Élet- és vagyonbiztonságot közvetlen veszélyeztető hiba kódja | | | | | | | | | | | | Hibajelzés esetén TILOS az üzemeltetés a kéményseprő által igazolt kijavításig! | | |

Szén-monoxid-érzékelő berendezés felszerelésére és működtetésére köteles

IGEN

NEM

Egyebek: *1. légcső alatti tisztítás szükséges a kályhánál*
2. légcső alatti tisztítás szükséges a kályhánál

Munkaszám:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|----------|-------------|--------------------------|-----------|----------|-------------|-----------|----------|-------------|-----------------|---|----|--|--|
| Kezelő | neve | | | | | | | | | | | könyv / lap szám | | | |
| | címe | | | | | | | | | | | telefonszáma | | | |
| | e-mail címe | | | | | | | | | | | | | | |
| Az ingatlan égéstermék-elvezetőinek összesített adatai | | | | | | | | | | | | Elvégzett munkák és az adatváltozás igazolása | | | |
| Égéstermék-elvezető jele | Mennyiség | Változás | Ellenőrzött | Égéstermék-elvezető jele | Mennyiség | Változás | Ellenőrzött | Mennyiség | Változás | Ellenőrzött | E1 | E2 | MF | | |
| EML | 1 | db | 1 db | | | db | db | fm/szint | fm/szint | fm/szint | Igazoló neve | | | | |
| | | db | db | | | db | db | fm/szint | fm/szint | fm/szint | Igazoló jogcíme | | | | |
| | | db | db | | | db | db | fm/szint | fm/szint | fm/szint | | | | | |
| | | db | db | | | db | db | fm/szint | fm/szint | fm/szint | | | | | |
| | | db | db | | | db | db | fm/szint | fm/szint | fm/szint | | | | | |
| | | db | db | | | db | db | fm/szint | fm/szint | fm/szint | | | | | |

aláírás

**FŐKÉTÜSZ**FŐVÁROSI
KÉMÉNYSEPRÓIPARI KFT.

BVK HÖLDTARTÓ TAGJA

TANÚSÍTVÁNY**ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐK ELLENŐRZÉSE, SZÜKSÉG SZERINTI
TISZTÍTÁSA, 4 ÉVENKÉNTI MŰSZAKI FELÜLVIZSGÁLATA**

Jelen tanúsítvány nem használható fel tüzelőberendezés cseréjéhez, új tüzelőberendezés üzembe helyezéséhez, használatbavételi engedélyezési eljárásokhoz, égéstermék-elvezetők újbóli üzembe helyezéséhez!

KS az.

Hrsz.



1214004529

Tel.: 999-0664 ■ www.kemenysepro.hu

Ingatlan címe

Haller u. 19-21.

Időlegesen használt (I)

Tulajdonos neve

Szent Vince Plébánia

Használó neve

Értesítési címe

Értesítési címe

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|--|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|-------------------|-----|
| Égéstermék-elvezető | Azonosítója | Halla | | | | | | | | | | Légtér összeköttetések száma | | |
| | Jele | EMHG | | | | | | | | | | A közszolgáltatás elvégezve (Igen/Nem) | | |
| | Ellenőrzés / bontható bekötés száma | 212 | | / | | / | | / | | / | | 1. értesítés | 2014.02.10/02.15. | I/N |
| | K,N járat / összekötő elem hossz (m) | / | | / | | / | | / | | / | | 2. értesítés | | I/N |
| Tüzelő-berendezés | Használat célja | + + | | | | | | | | | | 3. egyeztetett | | I/N |
| | Teljesítmény kategória | A A | | | | | | | | | | Műszaki-biztonsági felülvizsgálat érvényes: | | |
| | Szén-monoxid mérés szükséges (C) | | | | | | | | | | | Igen / Nem Nem esetén pótolni kell! | | |
| | Ellenőrzési szempontok | előző / jelen ellenőrzés hibakódja / megfelelő (I) | | | | | | | | | | Hibakód, jelölés magyarázata a hátoldalon! | | |
| Javítani kell a hibákat a következő ellenőrzésgig! | tüzelőberendezés külső állapota | | | | | | | | | | | Karbantartás a gyártó előírása szerint! | | |
| | levegő utánpótlás | | | | | | | | | | | Hibajelzés esetén az üzemeltetése veszélyes! | | |
| | tisztítás, ellenőrzés feltételei | | | | | | | | | | | Munkavégző neve | | |
| | járat szabad keresztmetszete | | | | | | | | | | | | | |
| | külső állapota | | | | | | | | | | | aláírás | | |
| | tartozékainak állapota | | | | | | | | | | | Munkát igazoló neve | | |
| | összekötő elem állapota | | | | | | | | | | | Haller György | | |
| | egyéb | | | | | | | | | | | aláírás | | |
| | Utolsó műszaki felülvizsgálat éve | | | | | | | | | | | Jogcíme: tulajdonos, kezelő, használó, megbízott, közös képviselő, egyéb: | | |
| | Műszaki felülvizsgálat (I/N) | | | | | | | | | | | Dátum: 2014. év, 02. hó, 25. nap | | |
| Szén-monoxid tartalom (ppm) 1.-3. A legalsó bekötéstől felfelé, a távolabbitól a bekötés felé jelölve | 1. | | | | | | | | | | | 500-1000 ppm: szükséges a karbantartás! | | |
| | 2. | | | | | | | | | | | 1000 ppm felett: a használata veszélyes! | | |
| | 3. | | | | | | | | | | | | | |
| Élet- és vagyonbiztonságot közvetlen veszélyeztető hiba kódja | | | | | | | | | | | | Hibajelzés esetén TILOS az üzemeltetés a kéményseprő által igazolt kijavításig! | | |

Szén-monoxid-érzékelő berendezés felszerelésére és működtetésére köteles

IGEN

NEM

Egyebek:

Munkaszám:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------|-------------|--------------------------|-----------|----------|-------------|-----------|----------|-------------|----|---|----|-----------------|--|
| Kezelő | neve | | | | | | | | | | | könyv / lap szám | | | |
| | címe | | | | | | | | | | | telefonszáma | | | |
| | e-mail címe | | | | | | | | | | | Elvégzett munkák és az adatváltozás igazolása | | | |
| | Az ingatlan égéstermék-elvezetőinek összesített adatai | | | | | | | | | | | | | | |
| Égéstermék-elvezető jele | Mennyiség | Változás | Ellenőrzött | Égéstermék-elvezető jele | Mennyiség | Változás | Ellenőrzött | Mennyiség | Változás | Ellenőrzött | E1 | E2 | MF | Igazoló neve | |
| EMHG | 1 | db | / | | | db | db | fm/szint | fm/szint | fm/szint | | | | | |
| | | db | db | | | db | db | fm/szint | fm/szint | fm/szint | | | | | |
| | | db | db | | | db | db | fm/szint | fm/szint | fm/szint | | | | | |
| | | db | db | | | db | db | fm/szint | fm/szint | fm/szint | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | Igazoló jogcíme | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | aláírás | |

1.

KÖLTSÉGVETÉS

készült:

Szent Vince Plébánia

Budapest, Haller utca 19-21.

Lakóépület gépészeti munkálatairól

Müller György részére

éves felülvizsgálat során felmerült kémény szerelési munkák

Kubát Szolgáltató Kft.
2330 Dunaújváros, Műf. u. 34.
Adószám: 13255035-2-13
Bank: 11101909-13255035-01000003



GÉPÉSZETI MUNKÁK
fűtés-, gáz- és vízszelés

1 / 1

| | | | | | |
|---|---|-------|------------------------|----------------|---------------|
| 1 | Kéményajtó cseréje minősített fém anyagú ajtóra bélelt kémény alsó tisztító elem pótlása | 13 db | A: 15 300 D: 2 700 | 198 900 | 35 100 |
| 2 | Meglévő eternit kémény elhúzás cseréje Szerelt kémény bilincselve szabadon szerelve | 2 db | A: 47 600 D: 23 400 | 95 200 | 46 800 |
| 3 | Hiányzó esővédő kéménysapka pótlása | 3 db | A: 9 000 D: 3 000 | 27 000 | 9 000 |

| | | |
|----------------------------|---------|--------|
| GÉPÉSZETI MUNKÁK ÖSSZESEN: | 321 100 | 90 900 |
|----------------------------|---------|--------|

A + D = 412 000



Összesítő:

| | | | Nettó | Áfa | Bruttó |
|----|------------------|--------|---------|---------|---------|
| I. | Gépészeti munkák | Anyag: | 321 100 | 86 697 | 407 797 |
| | | Díj: | 90 900 | 24 543 | 115 443 |
| | Összesen: | | 412 000 | 111 240 | 523 240 |

Budapest, 2014. 08. 18.

Kubát Kálmán

Kubát Szolgáltató Kft.
2330 Dunaharaszti, Nyárfa u. 34.
Adószám: 13255035-2-13
Bank: 11101909-13255035-01000003

*Tisztelettel:
Küller György*

SZENT VINCE PLÉBÁNIA BUDAPEST
Haller utca 19/21. T.: 215-5913
H-1096

Q-tas 2000 KFT
2335 Taksony Szent Mihály u 61
A.sz.:1194613-2-13
06 20 9105 451

Szent Vince plébánia
1096 Haller u 19-21

2014.08.06

Áranylat.

MITTANTEREM PADLÓZATA

1. oldal.

| No | Tétel szövege. | ME | Mennyiség. | Anyagár. | | Munkadíj. | | Munkadíj + anyagár. |
|----------------------|---|----|------------|-----------------------|------------|------------|-------------|---------------------|
| | | | | Egységár. | Összes ár. | Egységdíj. | Összes díj. | |
| Parkettás munkálatok | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1. | Parketta és pvc padló bontása el szállítással | m2 | 33,90 | 0 Ft | 0 Ft | 1 200 Ft | 40 680 Ft | 40 680 Ft |
| 2. | Vakpadló be szintezése homok feltöltéssel | m2 | 33,90 | 350 Ft | 11 865 Ft | 700 Ft | 23 730 Ft | 35 595 Ft |
| 3. | 22mm OSB lapok lecsavarorítása | m2 | 33,90 | 2 590 Ft | 87 801 Ft | 500 Ft | 16 950 Ft | 104 751 Ft |
| 4. | Pvc padló ragasztása hegesztéssel | m2 | 33,90 | 2 590 Ft | 87 801 Ft | 1 200 Ft | 40 680 Ft | 128 481 Ft |
| 5. | Parketta elvágása | fm | 3,3 | | | 1 900 Ft | | 6 270 Ft |
| | Anyag kezelési szállítási ktg 8% | | | | | | | 14 997 Ft |
| | | | | Munkálatok (nettó): | | | | |
| | | | | ÁFA 27 %: | | | | |
| | | | | Vég összeg: | | | | |
| | | | | 330 774 Ft | | | | |
| | | | | 89 309 Ft | | | | |
| | | | | 420 083 Ft | | | | |

Tisztelettel
Gyula Gyöngy

Q-TAS 2000
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
2335 Taksony, Szent Mihály u. 61.
Adószám: 11945613-2-13

Tisztelettel:
Haller Gyula
SZENT VINCE PLÉBÁNIA BUDAPEST
Haller utca 19/21. T.: 215-5913
H-1096

2.

KÖLTSÉGVETÉS

készült:

Szent Vince Plébánia

Budapest, Haller utca 19-21.

Lakóépület gépészeti munkálatairól Müller György részére

1. Gázkazán korszerűsítés, készülék csere és beszerelési munkák
2. kondenzációs zárt égésterű kémény szerelési munkák
3. biztonságos helységtől független levegős üzemmód kialakítása
4. gazdaságos modulációs szabályozás kialakítása
5. energiafelhasználás és környezet terhelés csökkentése

Kubát Szolgáltató Kft.
2330 Dunaharaszti, Nyárfa u. 34.
Adószám: 13255035-2-13
Bank: 11101909-13255035-01000003



GÉPÉSZETI MUNKÁK
fűtés-, gáz- és vízszelelés

1 / 1

| | | | | | |
|----|---|------|------------|----------------|---------------|
| 1 | Gázvezetéken földelés kialakítása | 1 db | A: 25 700 | 25 700 | |
| | | | D: 15 750 | | 15 750 |
| 2 | Varratnélküli acélcsőből készült gázvezeték, hegesztett kötésekkel, szabadon szerelve | 4 fm | A: 3 600 | 14 400 | |
| | | | D: 3 400 | | 13 600 |
| 3 | Bosh condens kombi cirkó szerelése | 1 db | A: 270 000 | 270 000 | |
| | fűtés-iszap szűrő szerelése | | D: 19 500 | | 19 500 |
| 4 | Digitális szobatermosztát cseréje szerelése | 1 db | A: 22 000 | 22 000 | |
| | | | D: 9 500 | | 9 500 |
| 5 | Gyári bosh füstcső induló idom szerelése | 1 db | A: 22 000 | 22 000 | |
| | | | D: 12 500 | | 12 500 |
| 6 | Meglévő gázvezeték, gázóra leszerelése | 1 db | A: 22 000 | 22 000 | |
| | fűtésrendszer ürítés és töltés | | D: 12 500 | | 12 500 |
| 7 | Készülék bekötése új elzárókkal, fűtés-gáz vezetékek | 1 db | A: 21 000 | 21 000 | |
| | Kondenz víz lefolyó idomok és szerelvények bekötése | | D: 12 500 | | 12 500 |
| 9 | Gázkémény kialakítása szabvány szerint | 1 db | A: 200 000 | 200 000 | |
| | kondenzációs osztott kivitel | | D: 65 000 | | 65 000 |
| 10 | Gáztervezés kialakítása szabvány szerint | 1 db | A: 65 000 | 65 000 | |
| | műszaki ügyintézés, beüzemelés | | D: 37 500 | | 37 500 |

GÉPÉSZETI MUNKÁK ÖSSZESEN:

662 100

198 350

A + D =

860 450

Összesítő:

| | | | Nettó | Áfa | Bruttó |
|----|------------------|--------|---------|---------|-----------|
| I. | Gépészeti munkák | Anyag: | 662 100 | 178 767 | 840 867 |
| | | Díj: | 198 350 | 53 555 | 251 905 |
| | Összesen: | | 860 450 | 232 322 | 1 092 772 |

Budapest, 2014. 08. 18.

Kubát + Kálmán

Kubát Szolgáltató Kft.
2330 Dunaharaszti, Nyárfa u. 34.
Adószám: 13255035-2-13
Bank: 11101909-13255035-01000003

Felbellek:

Heller György

SZENT VINCE PLÉBÁNIA BUDAPEST
Haller utca 19/21. T.: 216-5913
H-1096

Főegyházmegyei sorszám: 576

**A Főegyházmegye
belső egyházi jogi
személyének neve:** Budapest-Középsőferencvárosi Páli Szent Vince Plébánia

Rövid neve: Szent Vince Plébánia
Címe: 1096 Budapest, Haller u. 19-21.

Telephely:

Címe:

**Ez ügyben megbízott
képviselőjének neve:** Müller György
Képviselő címe: 1096 Budapest, Haller u. 19-21.



Tevékenységi köre: lelkipásztori munka

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény alapján a Magyar Katolikus Egyház belső egyházi jogi személyeként az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyét 00001/2012-001 szám alatt nyilvántartásba vette.

A nyilvántartás alapján hivatalosan igazolom, hogy a fenti nevű egyházi szervezeti egység a Főegyházmegyén belül működő belső egyházi jogi személy. Működése felett a felügyeletet a Főegyházmegye gyakorolja.

Ezt az igazolást a Budapest Ferencvárosi Önkormányzat által Védett templomok és egyházi tulajdonú épületek felújítására kiírt pályázathoz adtam ki.

Budapest, 2014.08.14

Dr. Erdő Péter
bíboros, prímás, érsek

Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló
2007. évi CLXXXI. törvényben szabályozott összeférhetetlenségről

SZENT VINCE PLÉBÁNIA
Alulírott: MÜLLER GYÖRGY (nyilvántartásba vételi okirat száma:
KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTERIUM 00001/2012-001
EGYHÁZMEGYEI SORSZÁM: 576
a nyilvántartásba vevő szerv: KÖZIG. ÉS IG. ÜGYI MINISZTERIUM képviselője:
ESZTERGOM-BUDAPESTI
EGYHÁZMEGYE

képviselőként kijelentem, hogy nem vonatkoznak a SZENT VINCE PLÉBÁNIA-ra a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-
ában felsoroltak, így vele szemben összeférhetetlenség nem áll fenn.

Budapest, 2014. augusztus 27

Müller György
a szervezet képviselőjének az aláírása



- A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
- a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
 - b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
 - c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
 - d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
 - e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyház vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviselői szervének tagja,
 - f) az az egyesület, egyház vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége,
 - fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
 - fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
 - g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.
 - d) az e törvény szerinti érintettség, összeférhetetlenség ténye vagy ezek hiánya,
 - e) az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása,
 - f) nyilatkozat arról, hogy a pályázó e törvény rendelkezéseinek eleget tett érintettségével kapcsolatban, illetve összeférhetetlensége megszüntetése érdekében.

**Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény értelmében a rendezett
munkaügyi kapcsolatokról**

SZENT VINCE PLÉBÁNIA
Alulírott: MÜLLER GYÖRGY (nyilvántartásba vételi okirat száma: POLGÁRI: 00001/2012-001
EGYHÁZMEGYE: STF)
a nyilvántartásba vevő szerv: KÖZIGAZGATÁSI ÉS KAZSAGÜGYI MINISZTER EGYHÁZMEGYE: DR. ERDŐ PÉTER BÍBOROS
képviselője: SZENT VINCE PLÉBÁNIA szervezet
képviselésében kijelentem, hogy a

r e n d e z e t t

munkaügyi kapcsolatokkal rendelkezik.

Budapest, 2014. augusztus 27.



Müller György
a szervezet képviselőjének az aláírása

NYILATKOZAT

Alulírott: Müller György, a Bp. IX. Haller utcai Szent Vince plébánia egy személyben felelős vezetője hivatalosan nyilatkozom arról, hogy

A benyújtott pályázatban foglalt adatok, információk, dokumentumok teljeskörűek, valódiak, hitelesek;

Ezekre a munkákra más pályázatokból és forrásokból nem kaptam pénzt, és nem is nyújtottam be máshová ezekről pályázatot;

Nem áll a plébánia végelszámolás, felszámolás vagy csődeljárás alatt;
Semmilyen megszüntetésre irányuló eljárás nincs folyamatban.

Nincs vám-, adó- és illeték-tartozásunk;

Hozzájárulok, hogy a Kincstár által működtetett rendszerben nyilvántartott adatainkhoz az arra jogosult állami szervek hozzáférjenek;

Megfelelünk a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;

Átlátható szervezetnek minősülünk.

Budapest, 2014. augusztus 27.



Tisztelettel:

Müller György
plébános