



Budapest Főváros IX. kerület  
Ferencváros Önkormányzata

Iktató szám: Sz-406/2013

**ELŐTERJESZTÉS**  
A József Attila Városrészi Önkormányzat  
2013. október 3-i ülésére

**Tárgy:** Lakatos Béla kérelme a József Attila lakótelepen lévő használaton kívüli beton szőnyegporolók eltávolításával kapcsolatban

**Előterjesztő:** dr. Bácskai János polgármester

**Készítette:** Vagyonkezelési, Városüzemeltetési és Felújítási Iroda  
Kosik Gáborné irodavezető-helyettes  
Molnár Ágnes ügyintéző

**Előzetesen tárgyalja:**

**Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Enyedi Mária s.k.**

**Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:**

**A döntéshez egyszerű**  **többség szükséges.**  
**minősített**

**Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:**

**igen**   
**nem**

**Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni.**

**Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.**

**Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.**

-----  
 Megfelelő rész X-szel kitöltendő.

## **Tisztelt József Attila Városrészi Önkormányzat!**

Lakatos Béla évtizedek óta él a József Attila lakótelepen. Az élhetőbb, zöldebb lakókörnyezetért sokat tesz, javaslataival, kéréseivel folyamatosan megkeresi az Önkormányzatot. Lakatos Béla azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy a József Attila lakótelepen lévő, használaton kívüli szőnyegporolók kerüljenek elbontásra, mert véleménye szerint ezek nem illenek a környezetbe.

Ezek a szőnyegporolók a lakótelep építésekor, az akkori igények figyelembevételével az épületek közötti közterületeken kerültek felállításra.

A porolók pontos helyének meghatározásához, mennyiségük és állapotuk felméréséhez 2013. június 18-án a Vagyonkezelési, Városüzemeltetési és Felújítási Iroda munkatársai helyszíni bejárást tartottak.

A porolók eredetileg 2 db beton oszlopból és egy azokat összekötő vas keresztrúdból készültek. Többségük az elmúlt évtizedekben a környezeti szennyező és időjárási hatások, valamint a mechanikai sérülések következtében károsodott, a betonba ágyazott vas korrodált.

A lakótelepen 37 db szőnyegporolóból 21 db komplett (2 db betonoszlop és vascső), 16 db hiányos (vascső nélkül 2 db, illetve 1 db hiányos betonoszlop) állapotban található.

A FESZOFÉ Kft-től kértünk árajánlatot az esetlegesen javítható és elbontandó elemekre. A Kft. véleménye szerint a porolók javítása nem célszerű, azok bontására és elszállítására küldték meg ajánlatukat, mely a következő.

1 db poroló bontása és elszállítása bruttó 11.250,- Ft

37 db poroló bontása és elszállítása bruttó 528.638,-Ft.

Az árajánlat tartalmazza a bontás után elvégzendő tereprendezést, termőföld pótlását és a füvesítést. Ez utóbbi munkák elvégzésére jövő évben kerülne sor.

Kérem a Tisztelt Bizottság döntését a kérelem ügyében.

Budapest, 2013. szeptember 25.

dr. Bácskai János s.k.  
polgármester

### **HATÁROZATI JAVASLAT**

A József Attila Városrészi Önkormányzat javasolja Polgármester úr részére, hogy a használaton kívüli szőnyegporolók kerüljenek lebontásra és az ehhez szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: dr. Bácskai János polgármester

Határidő: 60 nap