

## ZÁRADÉK

Az eredeti papír alapú dokumentummal egyező.

Másolatkészítő szervezet neve: Pest Megyei Kormányhivatal

A másolat képi vagy tartalmi egyezéséért felelős személy neve: Tulkán Ágnes (TULKAN.AGNES)

Másolatkészítő rendszer: Poszeidon (EKEIDR) Irat és Dokumentumkezelő rendszer 3.745.2.23

Másolatkészítési szabályzat: A Pest Megyei Kormányhivatal Másolatkészítési Szabályzatának kiadásáról szóló 1

Másolatkészítési rend elérhetősége: [www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/kozerdeku-adatok](http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/kozerdeku-adatok)

Másolatkészítés időpontja: 2021.07.01. 11:13:54



PEST MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: PE-06/KTF/13844-6/2021

Ügyintéző: dr. Enders Andrea

Eleso Denis

Hőnigh Katalin

Telefon: (06-1) 478-4400

Tárgy: Budapest IX. kerület, Illatos út 19-23. szám  
alatti (38230/17 hrsz.) ingatlanon található  
hulladékok és kármentesítés - tájékoztatás

Hiv. szám: I/111/2021

Melléklet: -

**Baranyi Krisztina**

polgármester asszony részére

**Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata**

Budapest

Bakáts tér 14.

1092

**Tisztelt Polgármester Asszony!**

2021. június 16. napján kelt, tárgyi iktatószámú megkeresésére a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztály (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság), a legutóbbi, 2020 júliusában küldött tájékoztatás óta megtett intézkedésekről az alábbi tájékoztatást adja:

Hulladékgazdálkodási szempontból:

A tárgyi ingatlanon továbbra is megtalálhatóak az épületek bontásából származó, nem veszélyes építési-bontási hulladékok, amelyekre vonatkozóan a területileg illetékes elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság a megindított eljárásban döntést hozott és a Budapesti Vegyiművek Zrt. „f.a.”-t (a továbbiakban: BVM Zrt.) kötelezte a hulladékok további kezelésre történő átadására 2020. március 20. napjáig. A BVM Zrt. a határozatban foglaltakat a mai napig nem teljesítette.

Kármentesítési szempontból:

A részletes tényfeltárás végzésére, a beavatkozás folytatására, a kármentesítési monitoring folytatására, beavatkozási terv készítésére, és kármentesítési monitoring terv készítésére kötelező határozatban foglaltak teljesítése ügyében az előző tájékoztatás óta változás nem történt.

A Környezetvédelmi Hatóság jelenleg nem rendelkezik információval a BVM Zrt. telephelyén a szennyezőanyag csóva horizontális, illetve vertikális kiterjedéséről, teljes, minden kútra és komponensre kiterjedő monitoring eredmények 2011 óta nem állnak rendelkezésre.

A felszámolói feladatokra kijelölt Nemzeti Reorganizációs Kft. levelében tájékoztatás-kéréssel fordult Környezetvédelmi Hatósághoz 2020 októberében, melyben a kármentesítéssel kapcsolatos iratok megküldését kérte. A Környezetvédelmi Hatóság a felszámolóbiztos számára megküldte ezeket.

2021. május 10. napján hatósági mintavétel történt, a 3 db monitoring kútból és 1 db termelőkútból származó minták a főbb szennyező komponensek tekintetében lettek megvizsgálva. A 2019. évben a

Kormány megbízott

1052 Budapest, Városház u. 7.

Telefon: (06-1) 485-6900; Fax: (06-1) 485-6903; KRID: 622343718

E-mail: pest@pest.gov.hu


Web: <http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest>

hatóság által vizsgált kutak közül egy nem volt mintázható. A szennyezőanyagok koncentrációjának változásában – a korábbi rendelkezésre álló vizsgálati eredményekhez viszonyítva – egyértelmű tendencia nem figyelhető meg. A koncentrációk jellemzően, de nem kizárólagosan csökkentek, egyes komponensek koncentrációi növekedtek. A benzol és a klórbenzol koncentrációja általánosságban jelentősen csökkent, ugyanakkor a hatóság által vizsgált rétegvízútban a klórozott szénhidrogének koncentrációja növekvő trendet mutat.

Kérem tájékoztatásom elfogadását.

Budapest, 2021. június 28.

Üdvözlettel:



**Dr. Tarnai Richárd**  
kormány megbízott

Kapják:

- 1./ Címzett
- 2./ Irattár

HK (106197350) + e-mail