

MŰSZAKI LEÍRÁS

Fitness eszközök, sporteszközök és napvitorlák karbantartása

A Budapest IX. kerület Ferencvárosban lévő:

- karbantartott fitness és sport parkok száma: 10 db
- karbantartott fitness- és sporteszközök száma: 93 db
- karbantartott napvitorlák száma: 12 db

Havi díj ellenszolgáltatásaként havi rendszerességgel elvégzendő karbantartási munkák:

- fitness eszközök szemrevételezése
- eszközök tesztelése
- csavarok meghúzása, cseréje
- mozgó alkatrészek zsírozása
- kisebb alkatrészek díjmentes cseréje
- fém elemek festése, javítása
- fitness eszközök gyári alkatrészeinek tárolása, raktáron tartása a gyors utánpótlás érdekében
- aljzat frissítése (szellőztetés, levegőztetés, gereblyezés)
- mulcs mennyiség folyamatos ellenőrzése, szükség esetén feltöltése
- kerítés javítások és zárszerkezetek javítása karbantartása
- napvitorlák ellenőrzése, karbantartása (tavasz-ősz időszakban)
- feszítők, sodronyok cseréje

Továbbá:

- napvitorlák le- és felszerelése
- napvitorlák raktározása